






COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

PIANO PER L'ACCESSIBILITÀ, USABILITÀ, INCLUSIONE E BENESSERE AMBIENTALE



IL SINDACO
Giorgio Fasani

R.U.P.
Geom. Luigi Bonfoco

PROGETTISTA INCARICATO
Arch. Luigi Bariani

Collaboratori
Arch. Alessia Ferraresi
Ing. Gabriele Sacco

DATA

AGOSTO
2022

OGGETTO

SCHEDE EDIFICI PUBBLICI

ELAB.:


03

AI - ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE	
CAT. N.	TIPOLOGIA
AI 1	SCUOLA PRIMARIA
	Scuola primaria
AI 2	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
	Scuola secondaria di primo grado
AC - ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	
AC 1	ATTREZZATURE CIVICHE E ISTITUZIONALI
1.1	Palazzo del Municipio
A	Uffici Comunali
B	Biblioteca e sala consiliare
C	Polizia Locale
1.2	Sede associazioni e Ambulatorio medico Bottarone (ex scuola)
AC 2	ATTREZZATURE SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI
2.1	ERC - Casa per Anziani - Argine via Roma 2
2.2	ERP - Casa per Anziani - Argine via Roma 47
2.3	Ambulatorio medico Argine via Roma 43
2.4	Distretto Asl
AC 3	ATTREZZATURE CIMITERIALI
3.1	Cimitero capoluogo
3.2	Cimitero fraz. Argine
AS - VERDE E ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	
AS 1	ATTREZZATURE SPORTIVE
1.1	Palestra, Centro sportivo e Campo calcio comunale
A	Palestra
B	Campi tennis/calciotto
C	Campo calcio comunale

n. AI1

SCUOLA PRIMARIA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA PROSPETTO PRINCIPALE



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV									
n. AI1	SCUOLA PRIMARIA								Data rilievo
									21/09/2022
Localizzazione:		Capoluogo		Indirizzo:		Piazza Chiesa, 1			
N. piani fuori terra		2		Vincoli:		Art. 12 comma 1 del Dlgs 42/2004			
Descrizione sintetica:		Edificio a due piani situato in centro storico tra la piazza della chiesa e piazza Marconi, ospita la scuola primaria. La struttura è integrata da aule per attività complementari. Il complesso risulta in un buon stato di conservazione.							
1 - PARCHEGGI E ACCESSIBILITA' DEGLI SPAZI ESTERNI									
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze dell'ingresso dell'edificio/spazio?					sì		no	
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?					sì		no	
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?					sì		no	
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm					sì		no	
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?					sì		no	
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?					sì		no	
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?					sì		no	
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?					sì		no	
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?					sì		no	
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?					sì		no	
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?					sì		no	
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?					sì		no	
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?					sì		no	
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?					sì		no	
1.15	I percorsi esterni delle zone pertinenziali presentano marciapiedi rialzati/dedicati?					sì		no	
1.16	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?					sì		no	
1.17	I percorsi hanno pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?					sì		no	
1.18	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?					sì		no	
1.19	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?					sì		no	
1.20	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?					sì		no	
1.21	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti?					sì		no	
1.22	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani?					sì		no	
1.23	Gli arredi presenti negli spazi esterni di pertinenza sono accessibili?					sì		no	
1.24	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?					sì		no	
1.25	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?					sì		no	
Note e criticità: unica rampa esterna (accesso aula LIM) ha pendenza di circa 12% con parapetto scalabile, le altre porte di accesso presentano gradini.									
2 - INGRESSO AL LUOGO COLLETTIVO									
2.1	Tipo:	A raso	Soglia	Scala	Rampa	Gradini	a norma?	sì	no
2.2	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso hanno le dimensioni adeguate?					sì		no	
2.3	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso sono in piano e di materiale idoneo?					sì		no	
2.4	Le porte di ingresso hanno dimensioni adeguate (≥150 cm) e ante non superiori a 120 cm?					sì		no	
2.5	Le maniglie delle porte di ingresso hanno altezza adeguata?					sì		no	
2.6	Sono presenti campanelli e/o citofoni?					sì		no	
2.7	I campanelli e/o citofoni sono ad un'altezza adeguata (40 - 140 cm) e segnalati?					sì		no	
Note e criticità: Ingresso principale con gradino di altezza 8 cm, porta di larghezza 140 cm con ante da 70 cm. Ingresso posteriore con anta con larghezza 90 cm ma presenza di 2 gradini. Porta accessibile con rampa (aula LIM) di larghezza 120 cm con ante da 60 cm.									

3 - ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E DISTRIBUZIONI			
3.1	Atrio di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere al PT hanno larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
3.2	Esistono nei percorsi di cui al punto precedente allargamenti per inversione di marcia a cadenza adeguata e con dimensione di almeno 150 x 150 cm?	sì	no
3.3	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono regolari?	sì	no
3.4	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.5	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.6	Le porte lungo i percorsi hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.7	le maniglie delle porte lungo i percorsi sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.8	Sono presenti percorsi tattili guida a pavimento per non-vedenti?	sì	no
3.9	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
3.10	Esistono dei "luoghi sicuri" ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?	sì	no
Note e criticità: Corridoi al PT di larghezza 140 cm, finestre con apertura ad altezza 168 cm lungo i corridoi, assenza di allargamenti/area di ingresso 150x150.			
LOCALI INTERNI CON PERMANENZA E SPAZI COMUNI			
3.11	Le porte di ingresso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.12	le maniglie delle porte di ingresso sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.13	Le pavimentazioni sono regolari?	sì	no
3.14	Le pavimentazioni sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.15	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.16	I parapetti delle finestre sono di altezza complessiva ≥ 100 cm?	sì	no
3.17	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
Note e criticità:			
DOTAZIONI E ATTREZZATURE SPAZI INTERNI			
3.18	Sono presenti sedute adeguate/accessibili negli spazi comuni?	sì	no
3.19	Gli apparecchi elettrici di uso comune sono posti ad un'altezza di 120 cm?	sì	no
3.20	Prese di corrente ad un'altezza minima di 45 cm?	sì	no
3.21	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?	sì	no
Note e criticità:			

4 - ACCESSIBILITA' COLLEGAMENTI VERTICALI (SE PIU' DI UN PIANO FUORI TERRA)			
ASCENSORI			
4.1	Sono presenti ascensori?	sì	no
4.2	Cabina di dimensioni di almeno 150 x 137 cm? (130 x 90 cm se residenziali)	sì	no
4.3	Porta di accesso di larghezza almeno pari a 90 cm (85 cm se residenziali)	sì	no
4.4	La porta di accesso è a scorrimento automatico?	sì	no
4.5	La bottoniera di comando interna ed esterna e gli allarmi hanno un'altezza compresa tra 0,8 e 1,20 m e sono dotati di scritte tattili?	sì	no
4.6	Vi sono indicazioni acustiche all'arrivo ai piani, alla chiusura delle porte e nei comandi delle bottoniere?	sì	no
Note e criticità: dimensioni cabina inferiore al minimo per edifici non-residenziali (100 x 130 cm) in base alla normativa regionale (corretto per casi di adeguamento secondo la normativa nazionale).			
SCALE			
4.7	Le scale hanno larghezza min di 120 cm	sì	no
4.8	I gradini hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
4.9	Le scale sono dotate, se del caso, di idonei parapetti di h min. 100 cm?	sì	no
4.10	Le scale sono dotate di corrimani ad altezza 90 cm per la lunghezza della rampa?	sì	no
4.11	E' presente il corrimano su entrambi i lati per scale con larghezza ≥ 180 cm?	sì	no
4.12	Il corrimano, se presente, si prolunga per 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino?	sì	no
4.13	E' presente, in assenza di ascensore, un servoscala?	sì	no
4.14	E' presente la segnalazione guida a pavimento per non vedenti del pericolo costituito dalla scala?	sì	no
Note e criticità: Solamente secondo vano scala con rampe di larghezza adeguata (scala protetta) ma con gradini di altezza 18 cm. Rampe della scala storica con gradini adeguati ma di larghezza 90 cm.			
RAMPE INTERNE			
4.15	Le rampe interne, se presenti, superano un dislivello massimo di 3,20 m?	sì	no
4.16	Le rampe interne, se presenti, hanno una pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
4.17	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
Note e criticità:			
PEDANE ELEVATRICI			
4.18	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana-elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
Note e criticità:			


5 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI			
5.1	E' presente un servizio igienico accessibile al PT?	sì	no
5.2	Sono presenti servizi igienici accessibili ai piani superiori?	sì	no
5.3	I servizi igienici accesibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?	sì	no
5.4	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?	sì	no
Note e criticità:			
WC PIANO TERRENO			
5.5	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.6	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.7	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.8	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.9	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.10	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.11	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.12	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.13	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.14	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.15	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.16	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.17	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.18	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità: utilizzato normalmente come bagno insegnanti			
WC EVENTUALI PIANI SUPERIORI			
5.19	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.20	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.21	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥80 cm)?	sì	no
5.22	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.23	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.24	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.25	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.26	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.27	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.28	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.29	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.30	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.31	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.32	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			

6 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE

6.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.3	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?	sì	no
6.4	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati della necessaria predisposizione impiantistica (prese elettriche e telefoniche) per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?	sì	no
6.5	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono presenti arredi in materiali antiriflesso, opportunamente posizionati per favorire una comunicazione visiva e gestuale dei fruitori?	sì	no
6.6	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra con pannelli fonoassorbenti alle pareti che garantiscono l'assenza di effetti riverberazione ed eco?	sì	no
6.7	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra isolata acusticamente in modo adeguato rispetto l'esterno?	sì	no

Note e criticità:

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI LIVELLO DI PRIORITA' A PROPOSTI:

- 1) Realizzazione piccola rampa per soglia ingresso principale;
- 2) Realizzazione nuovo parapetto non scalabile della rampa esterna della mensa/aula LIM con fascia piena/cordolo emergente, corrimano su entrambi i lati;
- 3) Sostituzione porte di ingresso in corrispondenza delle rampe con serramento con anta di larghezza ≥ 90 cm;
- 4) Installazione corrimani verticali/orizzontali nei bagni accessibili;

Le dimensioni della cabina dell'ascensore si considerano idonee in quanto trattasi di adeguamento di edificio sottoposto a tutela (DLgs. 42/2004 art. 12).

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Rampa in pietra o elementi prefabbricati in cls per soglia ingresso	850,00 €
2	Sostituzione parapetto rampa esterna	2 240,00 €
3	Sostituzione porte ingresso in corrispondenza delle rampe (x2)	3 920,00 €
4	Installazione set completo di corrimani verticali/orizzontali nei bagni accessibili (x2)	1 030,00 €

TOTALE PRIORITA' A**8 040,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) Adeguamento segnaletica informativa/di sicurezza, compresi:
 - segnaletica inizio e fine rampa scale
 - targhe identificative bagni disabili
- 2) Prolungamento corrimano scale oltre il primo e ultimo gradino;
- 3) sostituzione bottoniere ascensore.

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1a	Segnaletica inizio e fine rampe scale e inizio e fine rampa (1+2+1)	1 200,00 €
1b	Targhe indicative bagni disabili (x2)	51,40 €
1c	Altra segnaletica informativa e di sicurezza interna	500,00 €
2	Corrimano a sezione circolare in alluminio o similare scala storica	448,00 €
3	Sostituzione bottoniere ascensore	650,00 €


TOTALE PRIORITA' B**2 849,40 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione effettiva degli interventi.

n. A12

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA PROSPETTO PRINCIPALE



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV									
n. AI2	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO								Data rilievo
									21/09/2022
Localizzazione:		Capoluogo		Indirizzo:		Via IV Novembre, 18			
N. piani fuori terra		2		Vincoli:		-			
Descrizione sintetica:		L' edificio a due piani ed è dotato di palestra, laboratorio d'informatica, spazi per attività parascolastiche e mensa e, risulta in uno stato di conservazione discreto. Il complesso sorge in una zona dotata di ampi spazi verdi, del centro sportivo ed è presente un ampio parcheggio limitrofo.							
1 - PARCHEGGI E ACCESSIBILITA' DEGLI SPAZI ESTERNI									
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze dell'ingresso dell'edificio/spazio?					sì		no	
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?					sì		no	
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?					sì		no	
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm					sì		no	
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?					sì		no	
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?					sì		no	
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?					sì		no	
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?					sì		no	
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?					sì		no	
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?					sì		no	
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?					sì		no	
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?					sì		no	
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?					sì		no	
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?					sì		no	
1.15	I percorsi esterni delle zone pertinenziali presentano marciapiedi rialzati/dedicati?					sì		no	
1.16	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?					sì		no	
1.17	I percorsi hanno pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?					sì		no	
1.18	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?					sì		no	
1.19	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?					sì		no	
1.20	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?					sì		no	
1.21	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti?					sì		no	
1.22	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani?					sì		no	
1.23	Gli arredi presenti negli spazi esterni di pertinenza sono accessibili?					sì		no	
1.24	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?					sì		no	
1.25	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?					sì		no	
Note e criticità: ingresso dal cancello principale alle aree pertinenziali direttamente dal parcheggio. Pendenza della rampa di accesso superiore al 12%, assenza cordolo e corrimano.									
2 - INGRESSO AL LUOGO COLLETTIVO									
2.1	Tipo:	A raso	Soglia	Scala	Rampa	Gradini	a norma?	sì	no
2.2	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso hanno le dimensioni adeguate?							sì	no
2.3	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso sono in piano e di materiale idoneo?							sì	no
2.4	Le porte di ingresso hanno dimensioni adeguate (≥ 150 cm) e ante non superiori a 120 cm?							sì	no
2.5	Le maniglie delle porte di ingresso hanno altezza adeguata?							sì	no
2.6	Sono presenti campanelli e/o citofoni?							sì	no
2.7	I campanelli e/o citofoni sono ad un'altezza adeguata (40 - 140 cm) e segnalati?							sì	no
Note e criticità:									

3 - ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E DISTRIBUZIONI			
3.1	Atrio di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere al PT hanno larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
3.2	Esistono nei percorsi di cui al punto precedente allargamenti per inversione di marcia a cadenza adeguata e con dimensione di almeno 150 x 150 cm?	sì	no
3.3	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono regolari?	sì	no
3.4	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.5	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.6	Le porte lungo i percorsi hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.7	le maniglie delle porte lungo i percorsi sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.8	Sono presenti percorsi tattili guida a pavimento per non-vedenti?	sì	no
3.9	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
3.10	Esistono dei "luoghi sicuri" ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?	sì	no
Note e criticità:			
LOCALI INTERNI CON PERMANENZA E SPAZI COMUNI			
3.11	Le porte di ingresso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.12	le maniglie delle porte di ingresso sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.13	Le pavimentazioni sono regolari?	sì	no
3.14	Le pavimentazioni sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.15	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.16	I parapetti delle finestre sono di altezza complessiva ≥ 100 cm?	sì	no
3.17	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
Note e criticità:			
DOTAZIONI E ATTREZZATURE SPAZI INTERNI			
3.18	Sono presenti sedute adeguate/accessibili negli spazi comuni?	sì	no
3.19	Gli apparecchi elettrici di uso comune sono posti ad un'altezza di 120 cm?	sì	no
3.20	Prese di corrente ad un'altezza minima di 45 cm?	sì	no
3.21	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?	sì	no
Note e criticità: Aula lim e informatica prese ad altezza inferiore a 45 cm			

4 - ACCESSIBILITA' COLLEGAMENTI VERTICALI (SE PIU' DI UN PIANO FUORI TERRA)			
ASCENSORI			
4.1	Sono presenti ascensori?	sì	no
4.2	Cabina di dimensioni di almeno 150 x 137 cm? (130 x 90 cm se residenziali)	sì	no
4.3	Porta di accesso di larghezza almeno pari a 90 cm (85 cm se residenziali)	sì	no
4.4	La porta di accesso è a scorrimento automatico?	sì	no
4.5	La bottoniera di comando interna ed esterna e gli allarmi hanno un'altezza compresa tra 0,8 e 1,20 m e sono dotati di scritte tattili?	sì	no
4.6	Vi sono indicazioni acustiche all'arrivo ai piani, alla chiusura delle porte e nei comandi delle bottoniere?	sì	no
Note e criticità: indicazioni acustiche solo ai piani.			
SCALE			
4.7	Le scale hanno larghezza min di 120 cm	sì	no
4.8	I gradini hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
4.9	Le scale sono dotate, se del caso, di idonei parapetti di h min. 100 cm?	sì	no
4.10	Le scale sono dotate di corrimani ad altezza 90 cm per la lunghezza della rampa?	sì	no
4.11	E' presente il corrimano su entrambi i lati per scale con larghezza ≥ 180 cm?	sì	no
4.12	Il corrimano, se presente, si prolunga per 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino?	sì	no
4.13	E' presente, in assenza di ascensore, un servoscala?	sì	no
4.14	E' presente la segnalazione guida a pavimento per non vedenti del pericolo costituito dalla scala?	sì	no
Note e criticità:			
RAMPE INTERNE			
4.15	Le rampe interne, se presenti, superano un dislivello massimo di 3,20 m?	sì	no
4.16	Le rampe interne, se presenti, hanno una pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
4.17	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
Note e criticità:			
PEDANE ELEVATRICI			
4.18	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana-elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
Note e criticità:			


5 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI			
5.1	E' presente un servizio igienico accessibile al PT?	sì	no
5.2	Sono presenti servizi igienici accessibili ai piani superiori?	sì	no
5.3	I servizi igienici accesibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?	sì	no
5.4	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?	sì	no
Note e criticità:			
WC PIANO TERRENO			
5.5	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.6	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.7	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.8	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.9	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.10	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.11	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.12	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.13	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.14	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.15	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.16	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.17	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.18	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità: vaso igienico non idoneo per disabili, corrimani/maniglioni non idonei (diam. 6 cm circa), rubinetteria non idonea			
WC EVENTUALI PIANI SUPERIORI			
5.19	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.20	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.21	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥80 cm)?	sì	no
5.22	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.23	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.24	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.25	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.26	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.27	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.28	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.29	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.30	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.31	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.32	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità: vaso igienico non idoneo per disabili, corrimani/maniglioni non idonei (diam. 6 cm circa), rubinetteria non idonea			

6 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE

6.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.3	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?	sì	no
6.4	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati della necessaria predisposizione impiantistica (prese elettriche e telefoniche) per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?	sì	no
6.5	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono presenti arredi in materiali antiriflesso, opportunamente posizionati per favorire una comunicazione visiva e gestuale dei fruitori?	sì	no
6.6	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra con pannelli fonoassorbenti alle pareti che garantiscono l'assenza di effetti riverberazione ed eco?	sì	no
6.7	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra isolata acusticamente in modo adeguato rispetto l'esterno?	sì	no

Note e criticità:

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

- 1) Realizzazione nuova rampa con pendenza adeguata ingresso principale, completa di corrimano e cordolo;
- 2) Adeguamento bagni riservati ai disabili con installazione di sanitari adeguati e dotazioni previste;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1a	Realizzazione nuova rampa ingresso compreso cordolo	3 000,00 €
1b	Parapetto nuova rampa	1 375,00 €
2	Adeguamento bagni riservati ai disabili (x2)	11 000,00 €

TOTALE PRIORITA' A	15 375,00 €
---------------------------	--------------------

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) Adeguamento segnaletica informativa/di sicurezza, compresi:
 - targhe identificative bagni disabili,
 - segnaletica inizio e fine rampa scale;
- 2) Prolungamento corrimano scale oltre il primo e ultimo gradino;
- 3) sostituzione bottoniere ascensori;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1a	Segnaletica inizio e fine rampe scale e inizio e fine rampa (scala principale + scala emergenza + 1 ingresso e rampa)	2 650,00 €
1b	Targhe indicative bagni disabili (x2)	51,40 €
1c	Altra segnaletica informativa e di sicurezza interna	500,00 €
2	Corrimano a sezione circolare in alluminio o similare scala interna	560,00 €
3	Sostituzione bottoniere ascensore	650,00 €


TOTALE PRIORITA' B	4 411,40 €
---------------------------	-------------------

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n.
AC1.1A

PALAZZO DEL MUNICIPIO - UFFICI COMUNALI

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA PROSPETTO PRINCIPALE



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV									
n. AC1.1A	PALAZZO DEL MUNICIPIO - UFFICI COMUNALI								Data rilievo 21/09/2022
Localizzazione:		Capoluogo		Indirizzo:		Piazza G. Marconi n.17			
N. piani fuori terra		3		Vincoli:		Art. 12 comma 1 del Dlgs 42/2004			
Descrizione sintetica:		L'edificio sede municipale è stato realizzato nel 1937 dall'Arch. Codebue e ospita al primo e secondo piano anche il vecchio teatro attualmente inutilizzato per l'inadeguatezza dei locali. Lo stato di conservazione appare discreto.							
1 - PARCHEGGI E ACCESSIBILITA' DEGLI SPAZI ESTERNI									
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze dell'ingresso dell'edificio/spazio?					sì		no	
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?					sì		no	
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?					sì		no	
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm					sì		no	
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?					sì		no	
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?					sì		no	
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?					sì		no	
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?					sì		no	
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?					sì		no	
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?					sì		no	
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?					sì		no	
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?					sì		no	
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?					sì		no	
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?					sì		no	
1.15	I percorsi esterni delle zone pertinenziali presentano marciapiedi rialzati/dedicati?					sì		no	
1.16	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?					sì		no	
1.17	I percorsi hanno pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?					sì		no	
1.18	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?					sì		no	
1.19	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?					sì		no	
1.20	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?					sì		no	
1.21	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti?					sì		no	
1.22	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani?					sì		no	
1.23	Gli arredi presenti negli spazi esterni di pertinenza sono accessibili?					sì		no	
1.24	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?					sì		no	
1.25	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?					sì		no	
Note e criticità: percorso di avvicinamento con caratteristiche differenti dai vari parcheggi posti intorno al municipio. Perimetralmente all'edificio nessun percorso protetto/rialzato o ≥ 150 cm (lato est unicamente una porzione di strada riservata ai pedoni con striscia, lato nord accesso direttamente dal parcheggio, lato ovest percorso adeguato nel parco urbano, lato sud percorsi di larghezza non adeguata. Parapetti delle scale di ingresso non idonei (attraversabili).									
2 - INGRESSO AL LUOGO COLLETTIVO									
2.1	Tipo:	A raso	Soglia	Scala	Rampa	Gradini	a norma?	sì	no
2.2	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso hanno le dimensioni adeguate?					sì		no	
2.3	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso sono in piano e di materiale idoneo?					sì		no	
2.4	Le porte di ingresso hanno dimensioni adeguate (≥150 cm) e ante non superiori a 120 cm?					sì		no	
2.5	Le maniglie delle porte di ingresso hanno altezza adeguata?					sì		no	
2.6	Sono presenti campanelli e/o citofoni?					sì		no	
2.7	I campanelli e/o citofoni sono ad un'altezza adeguata (40 - 140 cm) e segnalati?					sì		no	
Note e criticità:									

3 - ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E DISTRIBUZIONI			
3.1	Atrio di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere al PT hanno larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
3.2	Esistono nei percorsi di cui al punto precedente allargamenti per inversione di marcia a cadenza adeguata e con dimensione di almeno 150 x 150 cm?	sì	no
3.3	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono regolari?	sì	no
3.4	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.5	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.6	Le porte lungo i percorsi hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.7	le maniglie delle porte lungo i percorsi sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.8	Sono presenti percorsi tattili guida a pavimento per non-vedenti?	sì	no
3.9	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
3.10	Esistono dei "luoghi sicuri" ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?	sì	no
Note e criticità:			
LOCALI INTERNI CON PERMANENZA E SPAZI COMUNI			
3.11	Le porte di ingresso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.12	le maniglie delle porte di ingresso sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.13	Le pavimentazioni sono regolari?	sì	no
3.14	Le pavimentazioni sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.15	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.16	I parapetti delle finestre sono di altezza complessiva ≥ 100 cm?	sì	no
3.17	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
Note e criticità:			
DOTAZIONI E ATTREZZATURE SPAZI INTERNI			
3.18	Sono presenti sedute adeguate/accessibili negli spazi comuni?	sì	no
3.19	Gli apparecchi elettrici di uso comune sono posti ad un'altezza di 120 cm?	sì	no
3.20	Prese di corrente ad un'altezza minima di 45 cm?	sì	no
3.21	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?	sì	no
Note e criticità:			

4 - ACCESSIBILITA' COLLEGAMENTI VERTICALI (SE PIU' DI UN PIANO FUORI TERRA)			
ASCENSORI			
4.1	Sono presenti ascensori?	sì	no
4.2	Cabina di dimensioni di almeno 150 x 137 cm? (130 x 90 cm se residenziali)	sì	no
4.3	Porta di accesso di larghezza almeno pari a 90 cm (85 cm se residenziali)	sì	no
4.4	La porta di accesso è a scorrimento automatico?	sì	no
4.5	La bottoniera di comando interna ed esterna e gli allarmi hanno un'altezza compresa tra 0,8 e 1,20 m e sono dotati di scritte tattili?	sì	no
4.6	Vi sono indicazioni acustiche all'arrivo ai piani, alla chiusura delle porte e nei comandi delle bottoniere?	sì	no
Note e criticità:			
SCALE			
4.7	Le scale hanno larghezza min di 120 cm	sì	no
4.8	I gradini hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
4.9	Le scale sono dotate, se del caso, di idonei parapetti di h min. 100 cm?	sì	no
4.10	Le scale sono dotate di corrimani ad altezza 90 cm per la lunghezza della rampa?	sì	no
4.11	E' presente il corrimano su entrambi i lati per scale con larghezza ≥ 180 cm?	sì	no
4.12	Il corrimano, se presente, si prolunga per 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino?	sì	no
4.13	E' presente, in assenza di ascensore, un servoscala?	sì	no
4.14	E' presente la segnalazione guida a pavimento per non vedenti del pericolo costituito dalla scala?	sì	no
Note e criticità: altezza gradini 17-19 cm, scala tra PT(archivio) e P1 larghezza 90 cm.			
RAMPE INTERNE			
4.15	Le rampe interne, se presenti, superano un dislivello massimo di 3,20 m?	sì	no
4.16	Le rampe interne, se presenti, hanno una pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
4.17	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
Note e criticità:			
PEDANE ELEVATRICI			
4.18	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana-elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
Note e criticità:			

5 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI			
5.1	E' presente un servizio igienico accessibile al PT?	sì	no
5.2	Sono presenti servizi igienici accessibili ai piani superiori?	sì	no
5.3	I servizi igienici accesibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?	sì	no
5.4	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?	sì	no
Note e criticità:			
WC PIANO TERRENO			
5.5	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.6	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.7	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.8	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.9	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.10	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.11	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.12	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.13	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.14	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.15	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.16	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.17	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.18	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			
WC EVENTUALI PIANI SUPERIORI			
5.19	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.20	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.21	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥80 cm)?	sì	no
5.22	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.23	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.24	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.25	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.26	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.27	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.28	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.29	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.30	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.31	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.32	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			

6 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE


6.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.3	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?	sì	no
6.4	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati della necessaria predisposizione impiantistica (prese elettriche e telefoniche) per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?	sì	no
6.5	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono presenti arredi in materiali antiriflesso, opportunamente posizionati per favorire una comunicazione visiva e gestuale dei fruitori?	sì	no
6.6	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra con pannelli fonoassorbenti alle pareti che garantiscono l'assenza di effetti riverberazione ed eco?	sì	no
6.7	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra isolata acusticamente in modo adeguato rispetto l'esterno?	sì	no

Note e criticità:

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

- 1) Adeguamento di porzioni dei parapetti della scala di ingresso principale: non attraversabile e scalabile, con corrimano prolungato oltre il primo gradino.
- 2) Sostituzione tazza del bagno disabili al piano terreno con WC idoneo con bordo anteriore a 75 cm dalla parete posteriore, e spostamento dello stesso per ricavare sufficiente spazio davanti;
- 3) Sostituzione coperchio contatori acquedotto in lamiera zincata posizionato a terra all'ingresso al piano terreno con sigillo a raso.

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Sostituzione parapetto rampa esterna	2 800,00 €
2a	Sostituzione tazza bagno disabili al PT con idonea	970,00 €
2b	Spostamento tazza e ripristini	450,00 €
3	Sostituzione coperchio contatori acquedotto	300,00 €

TOTALE PRIORITA' A	4 520,00 €
--------------------	------------

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) Adeguamento segnaletica informativa/di sicurezza, compresa segnaletica inizio e fine rampa scale;
 - 2) Percorsi tattili per non vedenti nelle zone aperte al pubblico;
 - 3) Prolungamento corrimano scale oltre il primo e ultimo gradino;
 - 4) sostituzione bottoniere ascensori ed implementazione indicazioni sonore.
- | | | |
|----|--|-------------|
| 1a | Segnaletica inizio e fine rampe scale e inizio e fine rampa (6 rampe scale+ rampe verso porta dello scalone esterno) | 2 400,00 € |
| 1b | Altra segnaletica informativa e di sicurezza interna, compresi segnali luminosi | 750,00 € |
| 1c | Mappa tattile generale dell'edificio | 3 400,00 € |
| 2 | Percorsi tattili per non vedenti in gomma da applicare alla pavimentazione esistente (solamente zone aperte al pubblico) | 22 000,00 € |
| 3 | Corrimano a sezione circolare in alluminio o similare scale interne | 1 747,20 € |
| 4 | Sostituzione bottoniere ascensore + indicazioni sonore | 900,00 € |


TOTALE PRIORITA' B	30 297,20 €
--------------------	-------------

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n.
AC1.1B

PALAZZO DEL MUNICIPIO - BIBLIOTECA E SALA CONSILIARE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA PROSPETTO PRINCIPALE



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV									
n. AC1.1B	PALAZZO DEL MUNICIPIO - BIBLIOTECA E SALA CONSILIARE								Data rilievo 21/09/2022
Localizzazione:	Capoluogo	Indirizzo:	Piazza G. Marconi n.17						
N. piani fuori terra	3	Vincoli:	Art. 12 comma 1 del Dlgs 42/2004						
Descrizione sintetica:	L'edificio sede municipale è stato realizzato nel 1937 dall'Arch. Codebue. Al piano terreno ospita la biblioteca comunale e la sala consiliare. Lo stato di conservazione appare discreto.								
1 - PARCHEGGI E ACCESSIBILITA' DEGLI SPAZI ESTERNI									
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze dell'ingresso dell'edificio/spazio?							sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?							sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?							sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm							sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?							sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?							sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?							sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?							sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?							sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?							sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?							sì	no
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?							sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?							sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?							sì	no
1.15	I percorsi esterni delle zone pertinenziali presentano marciapiedi rialzati/dedicati?							sì	no
1.16	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?							sì	no
1.17	I percorsi hanno pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?							sì	no
1.18	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?							sì	no
1.19	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?							sì	no
1.20	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?							sì	no
1.21	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti?							sì	no
1.22	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani?							sì	no
1.23	Gli arredi presenti negli spazi esterni di pertinenza sono accessibili?							sì	no
1.24	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?							sì	no
1.25	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?							sì	no
Note e criticità: percorso di avvicinamento con caratteristiche differenti dai vari parcheggi posti intorno al municipio. Perimetralmente all'edificio nessun percorso protetto/rialzato o ≥ 150 cm (lato est unicamente una porzione di strada riservata ai pedoni con striscia, lato nord accesso direttamente dal parcheggio, lato ovest percorso adeguato nel parco urbano, lato sud percorsi di larghezza non adeguata).									
2 - INGRESSO AL LUOGO COLLETTIVO									
2.1	Tipo:	A raso	Soglia	Scala	Rampa	Gradini	a norma?	sì	no
2.2	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso hanno le dimensioni adeguate?							sì	no
2.3	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso sono in piano e di materiale idoneo?							sì	no
2.4	Le porte di ingresso hanno dimensioni adeguate (≥ 150 cm) e ante non superiori a 120 cm?							sì	no
2.5	Le maniglie delle porte di ingresso hanno altezza adeguata?							sì	no
2.6	Sono presenti campanelli e/o citofoni?							sì	no
2.7	I campanelli e/o citofoni sono ad un'altezza adeguata (40 - 140 cm) e segnalati?							sì	no
Note e criticità: porta lato est di dimensioni adeguate ma con soglia di 7 cm, porta lato ovest con ingresso a raso dal marciapiede ma di larghezza inferiore a 150 cm, porta sala consiliare con gradino di 13 cm. I marciapiedi perimetrali hanno dimensione inferiore a 150 cm (in media 110 cm).									

3 - ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E DISTRIBUZIONI			
3.1	Atrio di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere al PT hanno larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
3.2	Esistono nei percorsi di cui al punto precedente allargamenti per inversione di marcia a cadenza adeguata e con dimensione di almeno 150 x 150 cm?	sì	no
3.3	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono regolari?	sì	no
3.4	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.5	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.6	Le porte lungo i percorsi hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.7	le maniglie delle porte lungo i percorsi sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.8	Sono presenti percorsi tattili guida a pavimento per non-vedenti?	sì	no
3.9	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
3.10	Esistono dei "luoghi sicuri" ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?	sì	no
Note e criticità: non è stata considerata la sede della protezione civile in quanto non aperta al pubblico.			
LOCALI INTERNI CON PERMANENZA E SPAZI COMUNI			
3.11	Le porte di ingresso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.12	le maniglie delle porte di ingresso sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.13	Le pavimentazioni sono regolari?	sì	no
3.14	Le pavimentazioni sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.15	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.16	I parapetti delle finestre sono di altezza complessiva ≥ 100 cm?	sì	no
3.17	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
Note e criticità:			
DOTAZIONI E ATTREZZATURE SPAZI INTERNI			
3.18	Sono presenti sedute adeguate/accessibili negli spazi comuni?	sì	no
3.19	Gli apparecchi elettrici di uso comune sono posti ad un'altezza di 120 cm?	sì	no
3.20	Prese di corrente ad un'altezza minima di 45 cm?	sì	no
3.21	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?	sì	no
Note e criticità:			

4 - ACCESSIBILITA' COLLEGAMENTI VERTICALI (SE PIU' DI UN PIANO FUORI TERRA)			
ASCENSORI			
4.1	Sono presenti ascensori?	sì	no
4.2	Cabina di dimensioni di almeno 150 x 137 cm? (130 x 90 cm se residenziali)	sì	no
4.3	Porta di accesso di larghezza almeno pari a 90 cm (85 cm se residenziali)	sì	no
4.4	La porta di accesso è a scorrimento automatico?	sì	no
4.5	La bottoniera di comando interna ed esterna e gli allarmi hanno un'altezza compresa tra 0,8 e 1,20 m e sono dotati di scritte tattili?	sì	no
4.6	Vi sono indicazioni acustiche all'arrivo ai piani, alla chiusura delle porte e nei comandi delle bottoniere?	sì	no
<p>Note e criticità: l'ascensore, di pertinenza degli uffici comunali, è raggiungibile però attraverso 3 gradini (di altezza non idonea) dalla sala ragazzi della biblioteca. La biblioteca/servizi sociali occupa comunque unicamente il piano terreno.</p>			
SCALE			
4.7	Le scale hanno larghezza min di 120 cm	sì	no
4.8	I gradini hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
4.9	Le scale sono dotate, se del caso, di idonei parapetti di h min. 100 cm?	sì	no
4.10	Le scale sono dotate di corrimani ad altezza 90 cm per la lunghezza della rampa?	sì	no
4.11	E' presente il corrimano su entrambi i lati per scale con larghezza ≥ 180 cm?	sì	no
4.12	Il corrimano, se presente, si prolunga per 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino?	sì	no
4.13	E' presente, in assenza di ascensore, un servoscala?	sì	no
4.14	E' presente la segnalazione guida a pavimento per non vedenti del pericolo costituito dalla scala?	sì	no
<p>Note e criticità: riferito alla scaletta per raggiungere i servizi igienici: altezza gradini 22 cm.</p>			
RAMPE INTERNE			
4.15	Le rampe interne, se presenti, superano un dislivello massimo di 3,20 m?	sì	no
4.16	Le rampe interne, se presenti, hanno una pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
4.17	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
<p>Note e criticità: rampa tra sala lettura e sala ragazzi con pendenza >12%, presenza di quote diverse raccordate con gradini per tutto il piano terreno</p>			
PEDANE ELEVATRICI			
4.18	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana-elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
<p>Note e criticità:</p>			

5 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI			
5.1	E' presente un servizio igienico accessibile al PT?	sì	no
5.2	Sono presenti servizi igienici accessibili ai piani superiori?	sì	no
5.3	I servizi igienici accesibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?	sì	no
5.4	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?	sì	no
Note e criticità:			
WC PIANO TERRENO			
5.5	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.6	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.7	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.8	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.9	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.10	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.11	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.12	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.13	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.14	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.15	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.16	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.17	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.18	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità: il WC accessibile è presente ma non è raggiungibile attraverso un percorso interno all'edificio, è necessario accedere dalla porta al PT degli uffici comunali.			
WC EVENTUALI PIANI SUPERIORI			
5.19	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.20	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.21	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.22	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.23	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.24	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.25	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.26	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.27	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.28	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.29	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.30	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.31	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.32	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			

6 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE

6.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.3	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?	sì	no
6.4	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati della necessaria predisposizione impiantistica (prese elettriche e telefoniche) per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?	sì	no
6.5	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono presenti arredi in materiali antiriflesso, opportunamente posizionati per favorire una comunicazione visiva e gestuale dei fruitori?	sì	no
6.6	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra con pannelli fonoassorbenti alle pareti che garantiscono l'assenza di effetti riverberazione ed eco?	sì	no
6.7	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra isolata acusticamente in modo adeguato rispetto l'esterno?	sì	no

Note e criticità: oscuranti sala consiliare

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

- 1) Realizzazione n.1 bagno accessibile e antibagno per la sala consiliare e la biblioteca;
- 2) Realizzazione/posizionamento di rampa tra disimpegno della sala consiliare e sala lettura della biblioteca;
- 3) Posizionamento rampa con pendenza regolare tra sala ragazzi e sala lettura biblioteca;
- 4) Realizzazione di rampa fissa per la porta di accesso alla sala consiliare con contestuale allargamento del marciapiede ad una larghezza di almeno 1,50 m;
- 5) Sostituzione porta esterna Sala consiliare con serramento con apertura ≥ 80 cm;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Realizzazione bagno accessibile	12 000,00 €
2	Rampa tra disimpegno sala consiliare e biblioteca	648,00 €
3	Rampa tra sala ragazzi e sala lettura biblioteca	648,00 €
4	Rampa accesso sala consiliare e allargamento marciapiede lato sud	3 500,00 €
5	Sostituzione porta esterna Sala consiliare	2 184,00 €

TOTALE PRIORITA' A**18 980,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) Adeguamento segnaletica informativa/di sicurezza, compresi:
 - targhe identificative bagni disabili,
 - segnaletica inizio e fine rampa scale/rampe;
- 2) Percorsi tattili per non vedenti nelle zone aperte al pubblico;
- 3) Sostituzione seconda porta interna vetrata Sala consiliare con serramento con apertura ≥ 80 cm;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1a	Segnaletica inizio e fine rampe scale e inizio e fine rampa (prima e dopo rampe disabili e nuova rampa accesso)	900,00 €
1b	Targhe indicative bagni disabili (x1)	25,70 €
1c	Altra segnaletica informativa e di sicurezza interna	250,00 €
2	Percorsi tattili per non vedenti in gomma da applicare alla pavimentazione esistente (solamente zone aperte al pubblico)	5 500,00 €
3	Sostituzione seconda porta interna vetrata con anta idonea	1 921,50 €


TOTALE PRIORITA' B**8 597,20 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n.
AC1.1C

PALAZZO DEL MUNICIPIO - POLIZIA LOCALE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA PROSPETTO PRINCIPALE



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV									
n. AC1.1C	PALAZZO DEL MUNICIPIO - POLIZIA LOCALE								Data rilievo 21/09/2022
Localizzazione:	Capoluogo	Indirizzo:	Piazza G. Marconi n.17						
N. piani fuori terra	3	Vincoli:	Art. 12 comma 1 del Dlgs 42/2004						
Descrizione sintetica:	L'edificio sede municipale è stato realizzato nel 1937 dall'Arch. Codebue. Al piano terreno ospita la biblioteca comunale e la sala consiliare. Lo stato di conservazione appare discreto.								
1 - PARCHEGGI E ACCESSIBILITA' DEGLI SPAZI ESTERNI									
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze dell'ingresso dell'edificio/spazio?							sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?							sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?							sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm							sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?							sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?							sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?							sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?							sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?							sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?							sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?							sì	no
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?							sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?							sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?							sì	no
1.15	I percorsi esterni delle zone pertinenziali presentano marciapiedi rialzati/dedicati?							sì	no
1.16	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?							sì	no
1.17	I percorsi hanno pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?							sì	no
1.18	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?							sì	no
1.19	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?							sì	no
1.20	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?							sì	no
1.21	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti?							sì	no
1.22	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani?							sì	no
1.23	Gli arredi presenti negli spazi esterni di pertinenza sono accessibili?							sì	no
1.24	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?							sì	no
1.25	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?							sì	no
Note e criticità: percorso di avvicinamento con caratteristiche differenti dai vari parcheggi posti intorno al municipio. Perimetralmente all'edificio nessun percorso protetto/rialzato o ≥ 150 cm (lato est unicamente una porzione di strada riservata ai pedoni con striscia, lato nord accesso direttamente dal parcheggio, lato ovest percorso adeguato nel parco urbano, lato sud percorsi di larghezza non adeguata.									
2 - INGRESSO AL LUOGO COLLETTIVO									
2.1	Tipo:	A raso	Soglia	Scala	Rampa	Gradini	a norma?	sì	no
2.2	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso hanno le dimensioni adeguate?							sì	no
2.3	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso sono in piano e di materiale idoneo?							sì	no
2.4	Le porte di ingresso hanno dimensioni adeguate (≥ 150 cm) e ante non superiori a 120 cm?							sì	no
2.5	Le maniglie delle porte di ingresso hanno altezza adeguata?							sì	no
2.6	Sono presenti campanelli e/o citofoni?							sì	no
2.7	I campanelli e/o citofoni sono ad un'altezza adeguata (40 - 140 cm) e segnalati?							sì	no
Note e criticità: Ingresso con soglia inferiore a 2,5 cm									

3 - ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E DISTRIBUZIONI			
3.1	Atrio di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere al PT hanno larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
3.2	Esistono nei percorsi di cui al punto precedente allargamenti per inversione di marcia a cadenza adeguata e con dimensione di almeno 150 x 150 cm?	sì	no
3.3	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono regolari?	sì	no
3.4	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.5	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.6	Le porte lungo i percorsi hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.7	Le maniglie delle porte lungo i percorsi sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.8	Sono presenti percorsi tattili guida a pavimento per non-vedenti?	sì	no
3.9	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
3.10	Esistono dei "luoghi sicuri" ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?	sì	no
Note e criticità: corridoio di ingresso 120 cm senza spazi per la rotazione			
LOCALI INTERNI CON PERMANENZA E SPAZI COMUNI			
3.11	Le porte di ingresso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.12	Le maniglie delle porte di ingresso sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.13	Le pavimentazioni sono regolari?	sì	no
3.14	Le pavimentazioni sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.15	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.16	I parapetti delle finestre sono di altezza complessiva ≥ 100 cm?	sì	no
3.17	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
Note e criticità: è presente unicamente l'ufficio della polizia locale, lo spazio aperto al pubblico è unicamente la porzione antistante al banco della P.L.			
DOTAZIONI E ATTREZZATURE SPAZI INTERNI			
3.18	Sono presenti sedute adeguate/accessibili negli spazi comuni?	sì	no
3.19	Gli apparecchi elettrici di uso comune sono posti ad un'altezza di 120 cm?	sì	no
3.20	Prese di corrente ad un'altezza minima di 45 cm?	sì	no
3.21	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?	sì	no
Note e criticità:			

4 - ACCESSIBILITA' COLLEGAMENTI VERTICALI (SE PIU' DI UN PIANO FUORI TERRA)			
ASCENSORI			
4.1	Sono presenti ascensori?	sì	no
4.2	Cabina di dimensioni di almeno 150 x 137 cm? (130 x 90 cm se residenziali)	sì	no
4.3	Porta di accesso di larghezza almeno pari a 90 cm (85 cm se residenziali)	sì	no
4.4	La porta di accesso è a scorrimento automatico?	sì	no
4.5	La bottoniera di comando interna ed esterna e gli allarmi hanno un'altezza compresa tra 0,8 e 1,20 m e sono dotati di scritte tattili?	sì	no
4.6	Vi sono indicazioni acustiche all'arrivo ai piani, alla chiusura delle porte e nei comandi delle bottoniere?	sì	no
Note e criticità:			
SCALE			
4.7	Le scale hanno larghezza min di 120 cm	sì	no
4.8	I gradini hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
4.9	Le scale sono dotate, se del caso, di idonei parapetti di h min. 100 cm?	sì	no
4.10	Le scale sono dotate di corrimani ad altezza 90 cm per la lunghezza della rampa?	sì	no
4.11	E' presente il corrimano su entrambi i lati per scale con larghezza ≥ 180 cm?	sì	no
4.12	Il corrimano, se presente, si prolunga per 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino?	sì	no
4.13	E' presente, in assenza di ascensore, un servoscala?	sì	no
4.14	E' presente la segnalazione guida a pavimento per non vedenti del pericolo costituito dalla scala?	sì	no
Note e criticità:			
RAMPE INTERNE			
4.15	Le rampe interne, se presenti, superano un dislivello massimo di 3,20 m?	sì	no
4.16	Le rampe interne, se presenti, hanno una pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
4.17	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
Note e criticità: rampa tra ingresso e ufficio			
PEDANE ELEVATRICI			
4.18	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
Note e criticità:			

5 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI			
5.1	E' presente un servizio igienico accessibile al PT?	sì	no
5.2	Sono presenti servizi igienici accessibili ai piani superiori?	sì	no
5.3	I servizi igienici accesibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?	sì	no
5.4	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?	sì	no
Note e criticità:			
WC PIANO TERRENO			
5.5	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.6	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.7	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.8	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.9	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.10	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.11	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.12	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.13	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.14	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.15	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.16	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.17	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.18	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità: il WC accessibile è presente ma non è raggiungibile attraverso un percorso interno all'edificio, è necessario accedere dalla porta al PT degli uffici comunali.			
WC EVENTUALI PIANI SUPERIORI			
5.19	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.20	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.21	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.22	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.23	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.24	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.25	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.26	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.27	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.28	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.29	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.30	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.31	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.32	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			

6 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE

6.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.3	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?	sì	no
6.4	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati della necessaria predisposizione impiantistica (prese elettriche e telefoniche) per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?	sì	no
6.5	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono presenti arredi in materiali antiriflesso, opportunamente posizionati per favorire una comunicazione visiva e gestuale dei fruitori?	sì	no
6.6	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra con pannelli fonoassorbenti alle pareti che garantiscono l'assenza di effetti riverberazione ed eco?	sì	no
6.7	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra isolata acusticamente in modo adeguato rispetto l'esterno?	sì	no

Note e criticità:

This image shows a full-page view of a blank sheet of graph paper. A horizontal yellow band runs across the top of the page. Below this band, the rest of the page is covered by a uniform grid of thin, light gray lines forming small squares. The grid extends to the bottom and side edges of the page.

INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

Per quanto riguarda la dimensione del corridoio di ingresso e dello spazio di accesso all'ufficio della PL, anche considerato che la rotazione della sedia a ruote dovrà avvenire per un angolo di soli 90°, si ritiene non vi sia allo stato attuale obbligo di adeguamento, stanti le deroghe previste dall'art. 19 del DPR 24 luglio 1996, n. 503. In caso di interventi di entità a partire dalla manutenzione straordinaria interessanti i locali, sarà necessario adeguare tali spazi di manovra.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) Implementazione segnaletica informativa/di sicurezza;
- 2) Percorsi tattili per non vedenti nelle zone aperte al pubblico;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1a	Segnaletica inizio e fine rampe scale e inizio e fine rampa (rampa esistente)	300,00 €
1b	Altra segnaletica informativa e di sicurezza interna	150,00 €
2	Percorsi tattili per non vedenti in gomma da applicare alla pavimentazione esistente (solamente zone aperte al pubblico)	1 320,00 €


TOTALE PRIORITA' B**1 770,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n. AC1.2

SEDE ASSOCIAZIONI E AMBULATORIO MEDICO BOTTARONE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA PROSPETTO PRINCIPALE



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV									
n. A01	SEDE ASSOCIAZIONI E AMBULATORIO MEDICO BOTTARONE							Data rilievo	
								21/09/2022	
Localizzazione:		Bottarone		Indirizzo:		Via Dante Alighieri 33-35			
N. piani fuori terra		1 + seminterrato		Vincoli:		-			
Descrizione sintetica:		L'edificio su due piani, ex sede del comune di Bottarone ed ex sede scolastica, ospita attualmente associazioni e l'ambulatorio medico. Lo stato di conservazione appare discreto.							
1 - PARCHEGGI E ACCESSIBILITA' DEGLI SPAZI ESTERNI									
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze dell'ingresso dell'edificio/spazio?						sì	no	
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?						sì	no	
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?						sì	no	
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebra laterale di larghezza 130 cm						sì	no	
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?						sì	no	
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?						sì	no	
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?						sì	no	
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?						sì	no	
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?						sì	no	
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?						sì	no	
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?						sì	no	
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?						sì	no	
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?						sì	no	
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?						sì	no	
1.15	I percorsi esterni delle zone pertinenziali presentano marciapiedi rialzati/dedicati?						sì	no	
1.16	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?						sì	no	
1.17	I percorsi hanno pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?						sì	no	
1.18	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?						sì	no	
1.19	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?						sì	no	
1.20	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?						sì	no	
1.21	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti?						sì	no	
1.22	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani?						sì	no	
1.23	Gli arredi presenti negli spazi esterni di pertinenza sono accessibili?						sì	no	
1.24	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?						sì	no	
1.25	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?						sì	no	
Note e criticità: Aree esterne posteriori non pavimentate, impossibile raggiungimento dei tavoli e degli arredi da parte di disabili.									
2 - INGRESSO AL LUOGO COLLETTIVO									
2.1	Tipo:	A raso	Soglia	Scala	Rampa	Gradini	a norma?	sì	no
2.2	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso hanno le dimensioni adeguate?							sì	no
2.3	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso sono in piano e di materiale idoneo?							sì	no
2.4	Le porte di ingresso hanno dimensioni adeguate (≥ 150 cm) e ante non superiori a 120 cm?							sì	no
2.5	Le maniglie delle porte di ingresso hanno altezza adeguata?							sì	no
2.6	Sono presenti campanelli e/o citofoni?							sì	no
2.7	I campanelli e/o citofoni sono ad un'altezza adeguata (40 - 140 cm) e segnalati?							sì	no
Note e criticità: scala di accesso con corrimano solo da un lato, presente dall'altro lato servoscala attualmente non funzionante. Scala con gradini di dimensione a norma.									

3 - ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E DISTRIBUZIONI			
3.1	Atrio di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere al PT hanno larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
3.2	Esistono nei percorsi di cui al punto precedente allargamenti per inversione di marcia a cadenza adeguata e con dimensione di almeno 150 x 150 cm?	sì	no
3.3	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono regolari?	sì	no
3.4	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.5	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.6	Le porte lungo i percorsi hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.7	le maniglie delle porte lungo i percorsi sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.8	Sono presenti percorsi tattili guida a pavimento per non-vedenti?	sì	no
3.9	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
3.10	Esistono dei "luoghi sicuri" ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?	sì	no
Note e criticità:			
LOCALI INTERNI CON PERMANENZA E SPAZI COMUNI			
3.11	Le porte di ingresso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.12	le maniglie delle porte di ingresso sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.13	Le pavimentazioni sono regolari?	sì	no
3.14	Le pavimentazioni sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.15	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.16	I parapetti delle finestre sono di altezza complessiva ≥ 100 cm?	sì	no
3.17	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
Note e criticità:			
DOTAZIONI E ATTREZZATURE SPAZI INTERNI			
3.18	Sono presenti sedute adeguate/accessibili negli spazi comuni?	sì	no
3.19	Gli apparecchi elettrici di uso comune sono posti ad un'altezza di 120 cm?	sì	no
3.20	Prese di corrente ad un'altezza minima di 45 cm?	sì	no
3.21	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?	sì	no
Note e criticità:			

4 - ACCESSIBILITA' COLLEGAMENTI VERTICALI (SE PIU' DI UN PIANO FUORI TERRA)			
ASCENSORI			
4.1	Sono presenti ascensori?	sì	no
4.2	Cabina di dimensioni di almeno 150 x 137 cm? (130 x 90 cm se residenziali)	sì	no
4.3	Porta di accesso di larghezza almeno pari a 90 cm (85 cm se residenziali)	sì	no
4.4	La porta di accesso è a scorrimento automatico?	sì	no
4.5	La bottoniera di comando interna ed esterna e gli allarmi hanno un'altezza compresa tra 0,8 e 1,20 m e sono dotati di scritte tattili?	sì	no
4.6	Vi sono indicazioni acustiche all'arrivo ai piani, alla chiusura delle porte e nei comandi delle bottoniere?	sì	no
Note e criticità: piano seminterrato dedicato unicamente a funzioni accessorie (deposito, centrale termica, ecc)			
SCALE			
4.7	Le scale hanno larghezza min di 120 cm	sì	no
4.8	I gradini hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
4.9	Le scale sono dotate, se del caso, di idonei parapetti di h min. 100 cm?	sì	no
4.10	Le scale sono dotate di corrimani ad altezza 90 cm per la lunghezza della rampa?	sì	no
4.11	E' presente il corrimano su entrambi i lati per scale con larghezza \geq 180 cm?	sì	no
4.12	Il corrimano, se presente, si prolunga per 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino?	sì	no
4.13	E' presente, in assenza di ascensore, un servoscala?	sì	no
4.14	E' presente la segnalazione guida a pavimento per non vedenti del pericolo costituito dalla scala?	sì	no
Note e criticità: piano seminterrato dedicato unicamente a funzioni accessorie (deposito, centrale termica, ecc), la scala è utilizzata solamente dall'eventuale personale e non è aperta al pubblico. Servoscala nella rampa di ingresso, non attualmente funzionante.			
RAMPE INTERNE			
4.15	Le rampe interne, se presenti, superano un dislivello massimo di 3,20 m?	sì	no
4.16	Le rampe interne, se presenti, hanno una pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
4.17	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
Note e criticità:			
PEDANE ELEVATRICI			
4.18	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana-elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
Note e criticità:			

5 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI			
5.1	E' presente un servizio igienico accessibile al PT?	sì	no
5.2	Sono presenti servizi igienici accessibili ai piani superiori?	sì	no
5.3	I servizi igienici accesibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?	sì	no
5.4	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?	sì	no
Note e criticità:			
WC PIANO TERRENO			
5.5	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.6	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.7	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.8	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.9	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.10	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.11	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.12	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.13	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.14	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.15	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.16	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.17	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.18	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			
WC EVENTUALI PIANI SUPERIORI			
5.19	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.20	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.21	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.22	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.23	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.24	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.25	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.26	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.27	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.28	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.29	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.30	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.31	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.32	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			

6 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE

6.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.3	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?	sì	no
6.4	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati della necessaria predisposizione impiantistica (prese elettriche e telefoniche) per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?	sì	no
6.5	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono presenti arredi in materiali antiriflesso, opportunamente posizionati per favorire una comunicazione visiva e gestuale dei fruitori?	sì	no
6.6	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra con pannelli fonoassorbenti alle pareti che garantiscono l'assenza di effetti riverberazione ed eco?	sì	no
6.7	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra isolata acusticamente in modo adeguato rispetto l'esterno?	sì	no

Note e criticità: rete wi-fi presente

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

- 1) Realizzazione bagno accessibile al PT;
- 2) Realizzazione posto auto riservato con adeguata segnaletica orizzontale e verticale;
- 3) Ripristino funzionalità servoscala;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Realizzazione bagno accessibile	12 000,00 €
2	Posto auto riservato	380,00 €
3	Riparazione servoscala	750,00 €

TOTALE PRIORITA' A**13 130,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) Implementazione segnaletica informativa/di sicurezza, compresi:
 - targhe identificative bagni disabili,
 - segnaletica inizio e fine rampa scale;
- 2) Percorsi tattili per non vedenti nelle zone aperte al pubblico e/o esterne;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1a	Segnaletica inizio e fine rampe scale e inizio e fine rampa (rampa scala esistente)	300,00 €
1b	Targhe indicative bagni disabili (x1)	25,70 €
1c	Altra segnaletica informativa e di sicurezza interna	250,00 €
2	Percorsi tattili per non vedenti in gomma da applicare alla pavimentazione esistente (zone aperte al pubblico interne ed esterne)	3 262,00 €


TOTALE PRIORITA' B**3 837,70 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n. AC2.1

ERC - CASA PER ANZIANI

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA PROSPETTO PRINCIPALE



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV									
n. AC2.1	ERC - CASA PER ANZIANI								Data rilievo
									21/09/2022
Localizzazione:		Fraz. Argine		Indirizzo:		Via Roma 2			
N. piani fuori terra		2		Vincoli:		Art. 12 comma 1 del Dlgs 42/2004			
Descrizione sintetica:		L'edificio di due piani, sito nella frazione Argine, ex sede scolastica, ospita quattro alloggi per anziani. Lo stato di conservazione appare discreto.							
1 - PARCHEGGI E ACCESSIBILITA' DEGLI SPAZI ESTERNI									
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze dell'ingresso dell'edificio/spazio?					sì		no	
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?					sì		no	
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?					sì		no	
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm					sì		no	
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?					sì		no	
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?					sì		no	
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?					sì		no	
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?					sì		no	
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?					sì		no	
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?					sì		no	
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?					sì		no	
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?					sì		no	
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?					sì		no	
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?					sì		no	
1.15	I percorsi esterni delle zone pertinenziali presentano marciapiedi rialzati/dedicati?					sì		no	
1.16	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?					sì		no	
1.17	I percorsi hanno pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?					sì		no	
1.18	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?					sì		no	
1.19	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?					sì		no	
1.20	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?					sì		no	
1.21	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti?					sì		no	
1.22	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani?					sì		no	
1.23	Gli arredi presenti negli spazi esterni di pertinenza sono accessibili?					sì		no	
1.24	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?					sì		no	
1.25	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?					sì		no	
Note e criticità: il parcheggio con stalli riservati più vicino utilizzabile è quello del cimitero di Argine. Lo spazio antistante al cancello dell'edificio presenta una pavimentazione in ghiaietto									
2 - INGRESSO AL LUOGO COLLETTIVO									
2.1	Tipo:	A raso	Soglia	Scala	Rampa	Gradini	a norma?	sì	no
2.2	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso hanno le dimensioni adeguate?							sì	no
2.3	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso sono in piano e di materiale idoneo?							sì	no
2.4	Le porte di ingresso hanno dimensioni adeguate (≥ 150 cm) e ante non superiori a 120 cm?							sì	no
2.5	Le maniglie delle porte di ingresso hanno altezza adeguata?							sì	no
2.6	Sono presenti campanelli e/o citofoni?							sì	no
2.7	I campanelli e/o citofoni sono ad un'altezza adeguata (40 - 140 cm) e segnalati?							sì	no
Note e criticità: presenza di scalette di accesso senza adeguato pianerottolo									

3 - ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E DISTRIBUZIONI			
3.1	Atrio di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere al PT hanno larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
3.2	Esistono nei percorsi di cui al punto precedente allargamenti per inversione di marcia a cadenza adeguata e con dimensione di almeno 150 x 150 cm?	sì	no
3.3	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono regolari?	sì	no
3.4	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.5	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.6	Le porte lungo i percorsi hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.7	Le maniglie delle porte lungo i percorsi sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.8	Sono presenti percorsi tattili guida a pavimento per non vedenti?	sì	no
3.9	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
3.10	Esistono dei "luoghi sicuri" ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?	sì	no
Note e criticità: al PT ambiente di ingresso di dimensioni adeguate, al piano primo pianerottolo di distribuzione con larghezza < 1,50 m.			
LOCALI INTERNI CON PERMANENZA E SPAZI COMUNI			
3.11	Le porte di ingresso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.12	Le maniglie delle porte di ingresso sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.13	Le pavimentazioni sono regolari?	sì	no
3.14	Le pavimentazioni sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.15	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.16	I parapetti delle finestre sono di altezza complessiva ≥ 100 cm?	sì	no
3.17	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
Note e criticità: presenza di soglia tra corridoio di distribuzione e appartamento al P1			
DOTAZIONI E ATTREZZATURE SPAZI INTERNI			
3.18	Sono presenti sedute adeguate/accessibili negli spazi comuni?	sì	no
3.19	Gli apparecchi elettrici di uso comune sono posti ad un'altezza di 120 cm?	sì	no
3.20	Prese di corrente ad un'altezza minima di 45 cm?	sì	no
3.21	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?	sì	no
Note e criticità:			

4 - ACCESSIBILITA' COLLEGAMENTI VERTICALI (SE PIU' DI UN PIANO FUORI TERRA)			
ASCENSORI			
4.1	Sono presenti ascensori?	sì	no
4.2	Cabina di dimensioni di almeno 150 x 137 cm? (130 x 90 cm se residenziali)	sì	no
4.3	Porta di accesso di larghezza almeno pari a 90 cm (85 cm se residenziali)	sì	no
4.4	La porta di accesso è a scorrimento automatico?	sì	no
4.5	La bottoniera di comando interna ed esterna e gli allarmi hanno un'altezza compresa tra 0,8 e 1,20 m e sono dotati di scritte tattili?	sì	no
4.6	Vi sono indicazioni acustiche all'arrivo ai piani, alla chiusura delle porte e nei comandi delle bottoniere?	sì	no
Note e criticità: non sono obbligatori ascensori in quanto edificio residenziale con non più di tre livelli fuori terra			
SCALE			
4.7	Le scale hanno larghezza min di 120 cm	sì	no
4.8	I gradini hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
4.9	Le scale sono dotate, se del caso, di idonei parapetti di h min. 100 cm?	sì	no
4.10	Le scale sono dotate di corrimani ad altezza 90 cm per la lunghezza della rampa?	sì	no
4.11	E' presente il corrimano su entrambi i lati per scale con larghezza ≥ 180 cm?	sì	no
4.12	Il corrimano, se presente, si prolunga per 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino?	sì	no
4.13	E' presente, in assenza di ascensore, un servoscala?	sì	no
4.14	E' presente la segnalazione guida a pavimento per non vedenti del pericolo costituito dalla scala?	sì	no
Note e criticità:			
RAMPE INTERNE			
4.15	Le rampe interne, se presenti, superano un dislivello massimo di 3,20 m?	sì	no
4.16	Le rampe interne, se presenti, hanno una pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
4.17	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
Note e criticità:			
PEDANE ELEVATRICI			
4.18	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana-elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
Note e criticità:			

5 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI			
5.1	E' presente un servizio igienico accessibile al PT?	sì	no
5.2	Sono presenti servizi igienici accessibili ai piani superiori?	sì	no
5.3	I servizi igienici accesibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?	sì	no
5.4	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?	sì	no
Note e criticità: Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.			
WC PIANO TERRENO			
5.5	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.6	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.7	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.8	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.9	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.10	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.11	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.12	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.13	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.14	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.15	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.16	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.17	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.18	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			
WC EVENTUALI PIANI SUPERIORI			
5.19	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.20	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.21	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.22	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.23	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.24	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.25	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.26	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.27	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.28	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.29	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.30	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.31	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.32	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			

6 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE

6.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.3	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?	sì	no
6.4	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati della necessaria predisposizione impiantistica (prese elettriche e telefoniche) per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?	sì	no
6.5	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono presenti arredi in materiali antiriflesso, opportunamente posizionati per favorire una comunicazione visiva e gestuale dei fruitori?	sì	no
6.6	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra con pannelli fonoassorbenti alle pareti che garantiscono l'assenza di effetti riverberazione ed eco?	sì	no
6.7	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra isolata acusticamente in modo adeguato rispetto l'esterno?	sì	no

Note e criticità: non pertinenti con la destinazione residenziale

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:		
1) Sostituzione parapetti ingresso con parapetti a norma (non scavalcabili, non attraversabili, altezza adeguata) e idoneo corrimano; 2) Realizzazione di percorso idoneo esterno per l'avvicinamento con pavimentazione; 3) Sostituzione porte ingresso edificio con ante adeguate;		
COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI		
1a	Sostituzione parapetto rampa esterna	1 008,00 €
1b	Corrimano scala esterna con parapetto pieno	126,00 €
2a	Realizzazione marciapiede esterno da passaggio pedonale	3 600,00 €
2b	Realizzazione percorso in calcestruzzo interno di avvicinamento	900,00 €
3	Sostituzione porte ingresso con ante di larghezza adeguata	3 057,60 €
TOTALE PRIORITA' A		8 691,60 €
N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.		
INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:		
1) Adeguamento accessibilità almeno n. 1 appartamento piano terreno; 2) Implementazione segnaletica informativa/di sicurezza, compresa segnaletica inizio e fine rampa scale;		
COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI		
1a	Adeguamento bagno con realizzazione di servizio riservato ai disabili	5 600,00 €
1b	Altri interventi strutturali di adeguamento (soglie, tubolari per innalzamento parapetto finestre, cambio senso di apertura porta)	1 000,00 €
2a	Segnaletica inizio e fine rampe scale e inizio e fine rampa (rampa scale esistenti)	275,00 €
2b	Altra segnaletica informativa e di sicurezza interna	100,00 €
TOTALE PRIORITA' B		6 975,00 €
N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.		

n. AC2.2

ERP - CASA PER ANZIANI

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA PROSPETTO PRINCIPALE



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV									
n. AC2.2	ERP - CASA PER ANZIANI								Data rilievo
									21/09/2022
Localizzazione:		Fraz. Argine		Indirizzo:		Via Roma 47			
N. piani fuori terra		2		Vincoli:		Art. 10 comma 1 del Dlgs 42/2004 (D.M. 27/3/1909)			
Descrizione sintetica:		L'edificio di due piani, sito nella frazione Argine, ex sede scolastica, ospita quattro alloggi per anziani. Lo stato di conservazione appare discreto.							
1 - PARCHEGGI E ACCESSIBILITA' DEGLI SPAZI ESTERNI									
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze dell'ingresso dell'edificio/spazio?					sì		no	
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?					sì		no	
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?					sì		no	
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebra laterale di larghezza 130 cm					sì		no	
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?					sì		no	
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?					sì		no	
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?					sì		no	
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?					sì		no	
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?					sì		no	
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?					sì		no	
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?					sì		no	
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?					sì		no	
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?					sì		no	
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?					sì		no	
1.15	I percorsi esterni delle zone pertinenziali presentano marciapiedi rialzati/dedicati?					sì		no	
1.16	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?					sì		no	
1.17	I percorsi hanno pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?					sì		no	
1.18	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?					sì		no	
1.19	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?					sì		no	
1.20	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?					sì		no	
1.21	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti?					sì		no	
1.22	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani?					sì		no	
1.23	Gli arredi presenti negli spazi esterni di pertinenza sono accessibili?					sì		no	
1.24	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?					sì		no	
1.25	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?					sì		no	
Note e criticità: Lo spazio antistante al cancello dell'edificio presenta una pavimentazione in ghiaietto. Gli spazi pertinenziali posteriori									
2 - INGRESSO AL LUOGO COLLETTIVO									
2.1	Tipo:	A raso	Soglia	Scala	Rampa	Gradini	a norma?	sì	no
2.2	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso hanno le dimensioni adeguate?					sì		no	
2.3	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso sono in piano e di materiale idoneo?					sì		no	
2.4	Le porte di ingresso hanno dimensioni adeguate (≥ 150 cm) e ante non superiori a 120 cm?					sì		no	
2.5	Le maniglie delle porte di ingresso hanno altezza adeguata?					sì		no	
2.6	Sono presenti campanelli e/o citofoni?					sì		no	
2.7	I campanelli e/o citofoni sono ad un'altezza adeguata (40 - 140 cm) e segnalati?					sì		no	
Note e criticità: presenza di scalette di accesso senza adeguato pianerottolo da 150 cm									

3 - ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E DISTRIBUZIONI			
3.1	Atrio di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere al PT hanno larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
3.2	Esistono nei percorsi di cui al punto precedente allargamenti per inversione di marcia a cadenza adeguata e con dimensione di almeno 150 x 150 cm?	sì	no
3.3	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono regolari?	sì	no
3.4	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.5	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.6	Le porte lungo i percorsi hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.7	Le maniglie delle porte lungo i percorsi sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.8	Sono presenti percorsi tattili guida a pavimento per non vedenti?	sì	no
3.9	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
3.10	Esistono dei "luoghi sicuri" ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?	sì	no
Note e criticità:			
LOCALI INTERNI CON PERMANENZA E SPAZI COMUNI			
3.11	Le porte di ingresso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.12	Le maniglie delle porte di ingresso sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.13	Le pavimentazioni sono regolari?	sì	no
3.14	Le pavimentazioni sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.15	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.16	I parapetti delle finestre sono di altezza complessiva ≥ 100 cm?	sì	no
3.17	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
DOTAZIONI E ATTREZZATURE SPAZI INTERNI			
3.18	Sono presenti sedute adeguate/accessibili negli spazi comuni?	sì	no
3.19	Gli apparecchi elettrici di uso comune sono posti ad un'altezza di 120 cm?	sì	no
3.20	Prese di corrente ad un'altezza minima di 45 cm?	sì	no
3.21	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?	sì	no
Note e criticità:			

4 - ACCESSIBILITA' COLLEGAMENTI VERTICALI (SE PIU' DI UN PIANO FUORI TERRA)			
ASCENSORI			
4.1	Sono presenti ascensori?	sì	no
4.2	Cabina di dimensioni di almeno 150 x 137 cm? (130 x 90 cm se residenziali)	sì	no
4.3	Porta di accesso di larghezza almeno pari a 90 cm (85 cm se residenziali)	sì	no
4.4	La porta di accesso è a scorrimento automatico?	sì	no
4.5	La bottoniera di comando interna ed esterna e gli allarmi hanno un'altezza compresa tra 0,8 e 1,20 m e sono dotati di scritte tattili?	sì	no
4.6	Vi sono indicazioni acustiche all'arrivo ai piani, alla chiusura delle porte e nei comandi delle bottoniere?	sì	no
Note e criticità: non sono obbligatori ascensori in quanto edificio residenziale con non più di tre livelli fuori terra			
SCALE			
4.7	Le scale hanno larghezza min di 120 cm	sì	no
4.8	I gradini hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
4.9	Le scale sono dotate, se del caso, di idonei parapetti di h min. 100 cm?	sì	no
4.10	Le scale sono dotate di corrimani ad altezza 90 cm per la lunghezza della rampa?	sì	no
4.11	E' presente il corrimano su entrambi i lati per scale con larghezza ≥ 180 cm?	sì	no
4.12	Il corrimano, se presente, si prolunga per 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino?	sì	no
4.13	E' presente, in assenza di ascensore, un servoscala?	sì	no
4.14	E' presente la segnalazione guida a pavimento per non vedenti del pericolo costituito dalla scala?	sì	no
Note e criticità:			
RAMPE INTERNE			
4.15	Le rampe interne, se presenti, superano un dislivello massimo di 3,20 m?	sì	no
4.16	Le rampe interne, se presenti, hanno una pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
4.17	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
Note e criticità:			
PEDANE ELEVATRICI			
4.18	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana-elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
Note e criticità:			

5 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI			
5.1	E' presente un servizio igienico accessibile al PT?	sì	no
5.2	Sono presenti servizi igienici accessibili ai piani superiori?	sì	no
5.3	I servizi igienici accesibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?	sì	no
5.4	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?	sì	no
Note e criticità: Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.			
WC PIANO TERRENO			
5.5	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.6	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.7	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.8	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.9	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.10	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.11	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.12	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.13	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.14	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.15	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.16	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.17	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.18	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			
WC EVENTUALI PIANI SUPERIORI			
5.19	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.20	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.21	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.22	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.23	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.24	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.25	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.26	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.27	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.28	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.29	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.30	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.31	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.32	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			

6 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE

6.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.3	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?	sì	no
6.4	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati della necessaria predisposizione impiantistica (prese elettriche e telefoniche) per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?	sì	no
6.5	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono presenti arredi in materiali antiriflesso, opportunamente posizionati per favorire una comunicazione visiva e gestuale dei fruitori?	sì	no
6.6	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra con pannelli fonoassorbenti alle pareti che garantiscono l'assenza di effetti riverberazione ed eco?	sì	no
6.7	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra isolata acusticamente in modo adeguato rispetto l'esterno?	sì	no

Note e criticità: non pertinenti con la destinazione residenziale

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:		
1) Installazione corrimano lungo gradini ingresso; 2) Realizzazione di percorso idoneo esterno per l'avvicinamento con pavimentazione e spazio per posto auto; 3) Realizzazione posto auto riservato con adeguata segnaletica orizzontale e verticale;		
COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI		
1b	Corrimano scaletta esterna	134,40 €
2	Realizzazione allargamento banchina per posto auto e davanti ad accesso	720,00 €
3	Posto auto riservato	380,00 €
TOTALE PRIORITA' A		1 234,40 €
N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.		
INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:		
1) Adeguamento accessibilità almeno n. 1 appartamento piano terreno; 2) Implementazione segnaletica informativa/di sicurezza, compresa segnaletica inizio e fine rampa scale; 3) Adeguamento del corrimano delle scale.		
COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI		
1a	Realizzazione ex novo di bagno disabili	12 000,00 €
1b	Altri interventi strutturali di adeguamento (soglie, tubolari per innalzamento parapetto finestre, cambio senso di apertura porta, ecc.)	1 000,00 €
2a	Segnaletica inizio e fine rampe scale e inizio e fine rampa (rampe scale esistenti - 2)	825,00 €
2b	Altra segnaletica informativa e di sicurezza interna	100,00 €
3	Adeguamento corrimano scala interna	672,00 €
TOTALE PRIORITA' B		14 597,00 €
N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.		

n. AC2.3

AMBULATORIO MEDICO ARGINE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA PROSPETTO PRINCIPALE



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV										
n. AC2.3	AMBULATORIO MEDICO ARGINE								Data rilievo	
									21/09/2022	
Localizzazione:		Fraz. Argine		Indirizzo:		Via Roma, 43				
N. piani fuori terra		1		Vincoli:		Art. 10 comma 1 del Dlgs 42/2004 (D.M. 27/3/1909)				
Descrizione sintetica:		Edificio a un piano fuori terra con accesso da traversa di via Roma, ospitante sala d'attesa, ambulatorio e servizio igienico								
1 - PARCHEGGI E ACCESSIBILITA' DEGLI SPAZI ESTERNI										
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze dell'ingresso dell'edificio/spazio?						sì	no		
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?						sì	no		
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?						sì	no		
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebra laterale di larghezza 130 cm						sì	no		
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?						sì	no		
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?						sì	no		
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?						sì	no		
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?						sì	no		
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?						sì	no		
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?						sì	no		
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?						sì	no		
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?						sì	no		
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?						sì	no		
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?						sì	no		
1.15	I percorsi esterni delle zone pertinenziali presentano marciapiedi rialzati/dedicati?						sì	no		
1.16	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?						sì	no		
1.17	I percorsi hanno pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?						sì	no		
1.18	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?						sì	no		
1.19	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?						sì	no		
1.20	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?						sì	no		
1.21	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti?						sì	no		
1.22	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani?						sì	no		
1.23	Gli arredi presenti negli spazi esterni di pertinenza sono accessibili?						sì	no		
1.24	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?						sì	no		
1.25	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?						sì	no		
Note e criticità: accesso diretto da strada con pavimentazione in ghiaietto.										
2 - INGRESSO AL LUOGO COLLETTIVO										
2.1	Tipo:	A raso	Soglia	Scala	Rampa	Gradini	a norma?	sì	no	
2.2	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso hanno le dimensioni adeguate?							sì	no	
2.3	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso sono in piano e di materiale idoneo?							sì	no	
2.4	Le porte di ingresso hanno dimensioni adeguate (≥ 150 cm) e ante non superiori a 120 cm?							sì	no	
2.5	Le maniglie delle porte di ingresso hanno altezza adeguata?							sì	no	
2.6	Sono presenti campanelli e/o citofoni?							sì	no	
2.7	I campanelli e/o citofoni sono ad un'altezza adeguata (40 - 140 cm) e segnalati?							sì	no	
Note e criticità: soglia con dislivello di 7 cm, porta di ingresso di larghezza 90 cm.										

3 - ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E DISTRIBUZIONI			
3.1	Atrio di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere al PT hanno larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
3.2	Esistono nei percorsi di cui al punto precedente allargamenti per inversione di marcia a cadenza adeguata e con dimensione di almeno 150 x 150 cm?	sì	no
3.3	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono regolari?	sì	no
3.4	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.5	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.6	Le porte lungo i percorsi hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.7	le maniglie delle porte lungo i percorsi sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.8	Sono presenti percorsi tattili guida a pavimento per non vedenti?	sì	no
3.9	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
3.10	Esistono dei "luoghi sicuri" ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?	sì	no
Note e criticità:			
LOCALI INTERNI CON PERMANENZA E SPAZI COMUNI			
3.11	Le porte di ingresso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.12	le maniglie delle porte di ingresso sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.13	Le pavimentazioni sono regolari?	sì	no
3.14	Le pavimentazioni sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.15	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.16	I parapetti delle finestre sono di altezza complessiva ≥ 100 cm?	sì	no
3.17	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
Note e criticità:			
DOTAZIONI E ATTREZZATURE SPAZI INTERNI			
3.18	Sono presenti sedute adeguate/accessibili negli spazi comuni?	sì	no
3.19	Gli apparecchi elettrici di uso comune sono posti ad un'altezza di 120 cm?	sì	no
3.20	Prese di corrente ad un'altezza minima di 45 cm?	sì	no
3.21	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?	sì	no
Note e criticità: sedute non idonee a sala di attesa di ambulatorio pubblico.			

4 - ACCESSIBILITA' COLLEGAMENTI VERTICALI (SE PIU' DI UN PIANO FUORI TERRA)			
ASCENSORI			
4.1	Sono presenti ascensori?	sì	no
4.2	Cabina di dimensioni di almeno 150 x 137 cm? (130 x 90 cm se residenziali)	sì	no
4.3	Porta di accesso di larghezza almeno pari a 90 cm (85 cm se residenziali)	sì	no
4.4	La porta di accesso è a scorrimento automatico?	sì	no
4.5	La bottoniera di comando interna ed esterna e gli allarmi hanno un'altezza compresa tra 0,8 e 1,20 m e sono dotati di scritte tattili?	sì	no
4.6	Vi sono indicazioni acustiche all'arrivo ai piani, alla chiusura delle porte e nei comandi delle bottoniere?	sì	no
Note e criticità:			
SCALE			
4.7	Le scale hanno larghezza min di 120 cm	sì	no
4.8	I gradini hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
4.9	Le scale sono dotate, se del caso, di idonei parapetti di h min. 100 cm?	sì	no
4.10	Le scale sono dotate di corrimani ad altezza 90 cm per la lunghezza della rampa?	sì	no
4.11	E' presente il corrimano su entrambi i lati per scale con larghezza ≥ 180 cm?	sì	no
4.12	Il corrimano, se presente, si prolunga per 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino?	sì	no
4.13	E' presente, in assenza di ascensore, un servoscala?	sì	no
4.14	E' presente la segnalazione guida a pavimento per non vedenti del pericolo costituito dalla scala?	sì	no
Note e criticità:			
RAMPE INTERNE			
4.15	Le rampe interne, se presenti, superano un dislivello massimo di 3,20 m?	sì	no
4.16	Le rampe interne, se presenti, hanno una pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
4.17	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
Note e criticità:			
PEDANE ELEVATRICI			
4.18	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
Note e criticità:			

5 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI			
5.1	E' presente un servizio igienico accessibile al PT?	sì	no
5.2	Sono presenti servizi igienici accessibili ai piani superiori?	sì	no
5.3	I servizi igienici accesibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?	sì	no
5.4	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?	sì	no
Note e criticità: ingresso bagno su gradini.			
WC PIANO TERRENO			
5.5	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.6	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.7	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.8	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.9	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.10	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.11	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.12	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.13	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.14	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.15	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.16	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.17	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.18	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			
WC EVENTUALI PIANI SUPERIORI			
5.19	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.20	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.21	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.22	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.23	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.24	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.25	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.26	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.27	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.28	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.29	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.30	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.31	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.32	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			

6 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE

6.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.3	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?	sì	no
6.4	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati della necessaria predisposizione impiantistica (prese elettriche e telefoniche) per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?	sì	no
6.5	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono presenti arredi in materiali antiriflesso, opportunamente posizionati per favorire una comunicazione visiva e gestuale dei fruitori?	sì	no
6.6	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra con pannelli fonoassorbenti alle pareti che garantiscono l'assenza di effetti riverberazione ed eco?	sì	no
6.7	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra isolata acusticamente in modo adeguato rispetto l'esterno?	sì	no

Note e criticità:

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

1) Realizzazione di percorso idoneo esterno per l'avvicinamento con pavimentazione compreso raccordo del dislivello della soglia di ingresso;

2) Realizzazione posto auto riservato;

3) Realizzazione bagno accessibile.

La porta di accesso di dimensioni 90 cm, è ritenuta idonea al passaggio degli utenti anche con carrozzina.

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Realizzazione marciapiede esterno da nuovo posto auto riservato	2 100,00 €
2	Posto auto riservato	380,00 €
3	Realizzazione ex novo di bagno disabili	12 000,00 €

TOTALE PRIORITA' A**14 480,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

1) Implementazione segnaletica informativa/di sicurezza, compresa indicazione bagno accessibile.

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1a	Targhe indicative bagni disabili (x1)	25,70 €
1b	Altra segnaletica informativa e di sicurezza interna	100,00 €


TOTALE PRIORITA' B**125,70 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n. AC2.4

DISTRETTO ASL E AREA MANIFESTAZIONI

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA PROSPETTO PRINCIPALE



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV									
n. AC2.4	DISTRETTO ASL E AREA MANIFESTAZIONI							Data rilievo	
								21/09/2022	
Localizzazione:		Capoluogo		Indirizzo:		Piazza G. Marconi, 15			
N. piani fuori terra		1		Vincoli:		-			
Descrizione sintetica:		L'edificio di un piano, ospita ambulatori territoriali dell'ASL di Pavia. Gode di un discreto spazio all'aperto e di parcheggi all'ingresso. Si presenta in un buon stato di conservazione.							
1 - PARCHEGGI E ACCESSIBILITA' DEGLI SPAZI ESTERNI									
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze dell'ingresso dell'edificio/spazio?						sì	no	
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?						sì	no	
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?						sì	no	
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm						sì	no	
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?						sì	no	
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?						sì	no	
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?						sì	no	
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?						sì	no	
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?						sì	no	
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?						sì	no	
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?						sì	no	
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?						sì	no	
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?						sì	no	
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?						sì	no	
1.15	I percorsi esterni delle zone pertinenziali presentano marciapiedi rialzati/dedicati?						sì	no	
1.16	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?						sì	no	
1.17	I percorsi hanno pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?						sì	no	
1.18	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?						sì	no	
1.19	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?						sì	no	
1.20	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?						sì	no	
1.21	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti?						sì	no	
1.22	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani?						sì	no	
1.23	Gli arredi presenti negli spazi esterni di pertinenza sono accessibili?						sì	no	
1.24	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?						sì	no	
1.25	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?						sì	no	
Note e criticità: percorsi esterni/rampe delle aree pertinenziali da riorganizzare									
2 - INGRESSO AL LUOGO COLLETTIVO									
2.1	Tipo:	A raso	Soglia	Scala	Rampa	Gradini	a norma?	sì	no
2.2	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso hanno le dimensioni adeguate?							sì	no
2.3	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso sono in piano e di materiale idoneo?							sì	no
2.4	Le porte di ingresso hanno dimensioni adeguate (≥ 150 cm) e ante non superiori a 120 cm?							sì	no
2.5	Le maniglie delle porte di ingresso hanno altezza adeguata?							sì	no
2.6	Sono presenti campanelli e/o citofoni?							sì	no
2.7	I campanelli e/o citofoni sono ad un'altezza adeguata (40 - 140 cm) e segnalati?							sì	no
Note e criticità: porta 135 cm									

3 - ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E DISTRIBUZIONI			
3.1	Atrio di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere al PT hanno larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
3.2	Esistono nei percorsi di cui al punto precedente allargamenti per inversione di marcia a cadenza adeguata e con dimensione di almeno 150 x 150 cm?	sì	no
3.3	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono regolari?	sì	no
3.4	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.5	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.6	Le porte lungo i percorsi hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.7	le maniglie delle porte lungo i percorsi sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.8	Sono presenti percorsi tattili guida a pavimento per non-vedenti?	sì	no
3.9	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
3.10	Esistono dei "luoghi sicuri" ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?	sì	no
Note e criticità:			
LOCALI INTERNI CON PERMANENZA E SPAZI COMUNI			
3.11	Le porte di ingresso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.12	le maniglie delle porte di ingresso sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.13	Le pavimentazioni sono regolari?	sì	no
3.14	Le pavimentazioni sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.15	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.16	I parapetti delle finestre sono di altezza complessiva ≥ 100 cm?	sì	no
3.17	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
Note e criticità:			
DOTAZIONI E ATTREZZATURE SPAZI INTERNI			
3.18	Sono presenti sedute adeguate/accessibili negli spazi comuni?	sì	no
3.19	Gli apparecchi elettrici di uso comune sono posti ad un'altezza di 120 cm?	sì	no
3.20	Prese di corrente ad un'altezza minima di 45 cm?	sì	no
3.21	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?	sì	no
Note e criticità:			

4 - ACCESSIBILITA' COLLEGAMENTI VERTICALI (SE PIU' DI UN PIANO FUORI TERRA)			
ASCENSORI			
4.1	Sono presenti ascensori?	sì	no
4.2	Cabina di dimensioni di almeno 150 x 137 cm? (130 x 90 cm se residenziali)	sì	no
4.3	Porta di accesso di larghezza almeno pari a 90 cm (85 cm se residenziali)	sì	no
4.4	La porta di accesso è a scorrimento automatico?	sì	no
4.5	La bottoniera di comando interna ed esterna e gli allarmi hanno un'altezza compresa tra 0,8 e 1,20 m e sono dotati di scritte tattili?	sì	no
4.6	Vi sono indicazioni acustiche all'arrivo ai piani, alla chiusura delle porte e nei comandi delle bottoniere?	sì	no
Note e criticità:			
SCALE			
4.7	Le scale hanno larghezza min di 120 cm	sì	no
4.8	I gradini hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
4.9	Le scale sono dotate, se del caso, di idonei parapetti di h min. 100 cm?	sì	no
4.10	Le scale sono dotate di corrimani ad altezza 90 cm per la lunghezza della rampa?	sì	no
4.11	E' presente il corrimano su entrambi i lati per scale con larghezza ≥ 180 cm?	sì	no
4.12	Il corrimano, se presente, si prolunga per 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino?	sì	no
4.13	E' presente, in assenza di ascensore, un servoscala?	sì	no
4.14	E' presente la segnalazione guida a pavimento per non vedenti del pericolo costituito dalla scala?	sì	no
Note e criticità:			
RAMPE INTERNE			
4.15	Le rampe interne, se presenti, superano un dislivello massimo di 3,20 m?	sì	no
4.16	Le rampe interne, se presenti, hanno una pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
4.17	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
Note e criticità:			
PEDANE ELEVATRICI			
4.18	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
Note e criticità:			


5 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI			
5.1	E' presente un servizio igienico accessibile al PT?	sì	no
5.2	Sono presenti servizi igienici accessibili ai piani superiori?	sì	no
5.3	I servizi igienici accesibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?	sì	no
5.4	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?	sì	no
Note e criticità:			
WC PIANO TERRENO			
5.5	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.6	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.7	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.8	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.9	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.10	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.11	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.12	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.13	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.14	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.15	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.16	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.17	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.18	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			
WC EVENTUALI PIANI SUPERIORI			
5.19	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.20	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.21	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.22	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.23	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.24	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.25	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.26	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.27	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.28	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.29	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.30	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.31	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.32	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			

6 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE

6.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.3	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?	sì	no
6.4	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati della necessaria predisposizione impiantistica (prese elettriche e telefoniche) per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?	sì	no
6.5	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono presenti arredi in materiali antiriflesso, opportunamente posizionati per favorire una comunicazione visiva e gestuale dei fruitori?	sì	no
6.6	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra con pannelli fonoassorbenti alle pareti che garantiscono l'assenza di effetti riverberazione ed eco?	sì	no
6.7	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra isolata acusticamente in modo adeguato rispetto l'esterno?	sì	no

Note e criticità:

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

La porta di accesso di dimensioni 135 cm, è ritenuta idonea al passaggio degli utenti anche con carrozzina, qualora totalmente aperta. In caso di sostituzione del serramento è da prevedere apertura con un'anta di dimensione \geq 80 cm.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) Implementazione segnaletica informativa/di sicurezza;
- 2) Percorsi tattili per non vedenti nelle zone aperte al pubblico e/o esterne;
- 3) Riorganizzazione percorsi esterni verso bagno disabili.

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1a	Segnaletica informativa e di sicurezza interna	100,00 €
1b	Mappa tattile dell'edificio	1 700,00 €
2	Percorsi tattili per non vedenti in gomma da applicare alla pavimentazione esistente (zone aperte al pubblico interne ed esterne)	6 380,00 €
3	Sistemazione rampe esterne	800,00 €

TOTALE PRIORITA' B**8 980,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli

interventi.

n. AC3.1

CIMITERO DEL CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV			
n. AC3.1	CIMITERO DEL CAPOLUOGO		Data rilievo
			22/09/2022
Localizzazione:	Capoluogo	Indirizzo:	Via V martiri della Libertà
N. piani fuori terra	1	Vincoli:	Art. 12 comma 1 del Dlgs 42/2004
Descrizione sintetica:	Il cimitero del capoluogo, con parcheggio e alberatura d'alto fusto lungo il lato d'ingresso, si trova attualmente in uno stato di conservazione discreto. Presenta una parte antica (3 recinti a ovest) e un ampliamento moderno (lato est).		
1 - PARCHEGGI E PERCORSI DI AVVICINAMENTO ALLO SPAZIO PUBBLICO			
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze degli ingressi dello spazio pubblico?	sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?	sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?	sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebra laterale di larghezza 150 cm	sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?	sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?	sì	no
1.15	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
1.16	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità:			
2 - ACCESSO E PERCORSI ESTERNI DELLO SPAZIO PUBBLICO			
2.1	L'accesso allo spazio pubblico ha larghezza superiore a 150 cm?	sì	no
2.2	I percorsi esterni presentano marciapiedi rialzati/dedicati?	sì	no
2.3	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
2.4	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
2.5	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
2.6	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
2.7	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
2.8	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti di altezza almeno pari a 1 m?	sì	no
2.9	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani ad altezza di 90 cm dal piano di calpestio?	sì	no
2.10	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?	sì	no
2.11	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
2.12	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
2.13	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
2.14	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: Gradino con alzata 20 cm tra percorsi cimitero antico e servizi igienici; gradini cappella e deposito mortuario alzata 17 cm			

3 - ATTREZZATURE ED ARREDI						
3.1	Panchine	sì	no	Accessibili	sì	no
3.2	Tavoli	sì	no	Accessibili	sì	no
3.3	Fontane	sì	no	Accessibili	sì	no
3.4	Cestini rifiuti	sì	no	Accessibili	sì	no
3.5	Giochi/attrezzi	sì	no	Accessibili	sì	no
3.6	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?				sì	no
3.7	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?				sì	no
Note e criticità:						
5 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI (SE PRESENTI)						
5.1	E' presente un servizio igienico accessibile?				sì	no
5.2	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?				sì	no
5.3	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?				sì	no
5.4	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?				sì	no
5.5	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?				sì	no
5.6	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?				sì	no
5.7	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm				sì	no
5.8	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)				sì	no
5.9	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm				sì	no
5.10	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm				sì	no
5.11	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso				sì	no
5.12	Rubinetteria a leva o automatica				sì	no
5.13	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono				sì	no
5.14	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm				sì	no
5.15	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC				sì	no
5.16	Dotazione targhetta informativa WC accessibile				sì	no
Note e criticità:						
6 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE						
6.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
6.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
6.3	Gli spazi aperti sono dotati di segnaletica/mappe orientative adeguate?				sì	no
6.4	La segnaletica è dotata di dispositivi tattili per i non vedenti?				sì	no
6.5	Gli spazi aperti sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?				sì	no
6.6	Gli spazi aperti sono dotati predisposizione impiantistica per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?				sì	no
6.7	I servizi igienici accessibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?				sì	no
Note e criticità:						

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

- 1) Realizzazione servizio igienico accessibile;
- 2) rampe per raccordo quote tra il nuovo servizio igienico ed i percorsi cimiteriali;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Realizzazione ex novo di bagno disabili	12 000,00 €
2a	Rampa disabili lato cimitero storico	1 500,00 €
2b	Rampa disabili lato cimitero moderno	1 500,00 €

TOTALE PRIORITA' A	15 000,00 €
---------------------------	--------------------

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) Percorsi tattili per non vedenti nelle zone aperte al pubblico e/o esterne;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Percorsi tattili per non vedenti in piastrelle ceramiche da integrare alla pavimentazione esistente (percorso principale da ingresso a cappella commemorativa, servizi igienici e fontanella)	18 000,00 €
---	---	-------------

TOTALE PRIORITA' B	18 000,00 €
---------------------------	--------------------

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n. AC3.2

CIMITERO DI ARGINE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV			
n. AC3.2	CIMITERO DI ARGINE		Data rilievo
			22/09/2022
Localizzazione:	Frazione Argine	Indirizzo:	Via Roma
N. piani fuori terra	1	Vincoli:	Art. 12 comma 1 del Dlgs 42/2004
Descrizione sintetica:	Il cimitero di Argine, con alberatura d'alto fusto su un lato e parcheggio limitrofo, si trova attualmente in uno stato di conservazione discreto. Presenta una parte più antica e un ampliamento posteriore.		
1 - PARCHEGGI E PERCORSI DI AVVICINAMENTO ALLO SPAZIO PUBBLICO			
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze degli ingressi dello spazio pubblico?	sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?	sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?	sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 150 cm	sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?	sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?	sì	no
1.15	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
1.16	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
2 - ACCESSO E PERCORSI ESTERNI DELLO SPAZIO PUBBLICO			
2.1	L'accesso allo spazio pubblico ha larghezza superiore a 150 cm?	sì	no
2.2	I percorsi esterni presentano marciapiedi rialzati/dedicati?	sì	no
2.3	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
2.4	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
2.5	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
2.6	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
2.7	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
2.8	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti di altezza almeno pari a 1 m?	sì	no
2.9	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani ad altezza di 90 cm dal piano di calpestio?	sì	no
2.10	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?	sì	no
2.11	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
2.12	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
2.13	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
2.14	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: Ingresso 120 cm (vano architettonico maggiore); ingresso laterale verso ampliamento larghezza idonea ma con soglia e pavimentazione sconnessa; Tra parte antica ed ampliamento, presenza di gradini (3 lato antico, 4 ampliamento) di cui alcuni con alzata di 19 cm;			

3 - ATTREZZATURE ED ARREDI						
3.1	Panchine	sì	no	Accessibili	sì	no
3.2	Tavoli	sì	no	Accessibili	sì	no
3.3	Fontane	sì	no	Accessibili	sì	no
3.4	Cestini rifiuti	sì	no	Accessibili	sì	no
3.5	Giochi/attrezzi	sì	no	Accessibili	sì	no
3.6	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?				sì	no
3.7	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?				sì	no
Note e criticità:						
5 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI (SE PRESENTI)						
5.1	E' presente un servizio igienico accessibile?				sì	no
5.2	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?				sì	no
5.3	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?				sì	no
5.4	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?				sì	no
5.5	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?				sì	no
5.6	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?				sì	no
5.7	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm				sì	no
5.8	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)				sì	no
5.9	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm				sì	no
5.10	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm				sì	no
5.11	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso				sì	no
5.12	Rubinetteria a leva o automatica				sì	no
5.13	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono				sì	no
5.14	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm				sì	no
5.15	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC				sì	no
5.16	Dotazione targhetta informativa WC accessibile				sì	no
Note e criticità: servizio igienico presente ma con apertura verso interno che non permette manovre con la carrozzina.						
6 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE						
6.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
6.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
6.3	Gli spazi aperti sono dotati di segnaletica/mappe orientative adeguate?				sì	no
6.4	La segnaletica è dotata di dispositivi tattili per i non vedenti?				sì	no
6.5	Gli spazi aperti sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?				sì	no
6.6	Gli spazi aperti sono dotati predisposizione impiantistica per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?				sì	no
6.7	I servizi igienici accessibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?				sì	no
Note e criticità:						

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:		
1) Adeguamento servizio igienico accessibile con apertura porta verso l'esterno, installazione corrimani orizzontali/verticali, targhetta informativa sulla porta; 2) Realizzazione di raccordo della soglia su accesso secondario laterale per accessibilità dell'ampliamento e del bagno;		
COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI		
1a	Cambio senso apertura porta (x2, anche antibagno)	400,00 €
1b	Installazione set completo di corrimani verticali/orizzontali nei bagni accessibili (x2)	1 030,00 €
1c	Targhe indicative bagni disabili (x2)	51,40 €
2	Raccordo soglia con piccola rampa con pavimentazione idonea	450,00 €
TOTALE PRIORITA' A		1 931,40 €
N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.		
INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:		
1) Percorsi tattili per non vedenti nelle zone aperte al pubblico e/o esterne; 2) Implementazione segnaletica di indicazione/sicurezza;		
COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI		
1	Percorsi tattili per non vedenti in piastrelle ceramiche da integrare alla pavimentazione esistente (percorso principale da ingressi a cappella commemorativa e servizi igienici)	11 330,00 €
2a	Segnaletica informativa e di sicurezza	100,00 €
2b	Segnaletica inizio e fine rampe scale e inizio e fine rampa (rampe scale esistenti - 4)	1 200,00 €
TOTALE PRIORITA' B		12 630,00 €
N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli		

interventi.


n.
AS1.1A

PALESTRA COMUNALE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA PROSPETTO PRINCIPALE



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV									
n. AS1.1A	PALESTRA COMUNALE							Data rilievo 21/09/2022	
Localizzazione:		Capoluogo		Indirizzo:		Via G. Galilei (ingresso esterno)			
N. piani fuori terra		1		Vincoli:		-			
Descrizione sintetica:		Palestra e spogliatoi ad uso promiscuo scolastico e associazioni sportive.							
1 - PARCHEGGI E ACCESSIBILITA' DEGLI SPAZI ESTERNI									
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze dell'ingresso dell'edificio/spazio?						sì	no	
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?						sì	no	
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?						sì	no	
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm						sì	no	
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?						sì	no	
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?						sì	no	
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?						sì	no	
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?						sì	no	
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?						sì	no	
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?						sì	no	
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?						sì	no	
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?						sì	no	
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?						sì	no	
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?						sì	no	
1.15	I percorsi esterni delle zone pertinenziali presentano marciapiedi rialzati/dedicati?						sì	no	
1.16	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?						sì	no	
1.17	I percorsi hanno pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?						sì	no	
1.18	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?						sì	no	
1.19	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?						sì	no	
1.20	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?						sì	no	
1.21	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti?						sì	no	
1.22	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani?						sì	no	
1.23	Gli arredi presenti negli spazi esterni di pertinenza sono accessibili?						sì	no	
1.24	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?						sì	no	
1.25	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?						sì	no	
Note e criticità: considerati i parcheggi in Piazza Marconi; cordolo della rampa di accesso attualmente degradato, mancanza di idonei parapetti e corrimani. Percorso dall'accesso principale di larghezza 125 cm e sconnesso. Rampa accessibile provenendo dalla scuola secondaria di primo grado, priva di corrimano.									
2 - INGRESSO AL LUOGO COLLETTIVO									
2.1	Tipo:	A raso	Soglia	Scala	Rampa	Gradini	a norma?	sì	no
2.2	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso hanno le dimensioni adeguate?						sì	no	
2.3	Gli spazi antistanti alle porte di ingresso sono in piano e di materiale idoneo?						sì	no	
2.4	Le porte di ingresso hanno dimensioni adeguate (≥ 150 cm) e ante non superiori a 120 cm?						sì	no	
2.5	Le maniglie delle porte di ingresso hanno altezza adeguata?						sì	no	
2.6	Sono presenti campanelli e/o citofoni?						sì	no	
2.7	I campanelli e/o citofoni sono ad un'altezza adeguata (40 - 140 cm) e segnalati?						sì	no	
Note e criticità: porta di larghezza e con ante adeguate apre su percorso non accessibile (verso zona pertinenziale); porta principale larghezza 120 cm con anta 90 cm; Porta verso scuola secondaria di primo grado con anta di larghezza 130 cm, con rampa adeguata ma sprovvista di corrimano.									

3 - ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E DISTRIBUZIONI			
3.1	Atrio di ingresso, disimpegni e spazi di distribuzione in genere al PT hanno larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
3.2	Esistono nei percorsi di cui al punto precedente allargamenti per inversione di marcia a cadenza adeguata e con dimensione di almeno 150 x 150 cm?	sì	no
3.3	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono regolari?	sì	no
3.4	Le pavimentazioni degli spazi di collegamento al PT sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.5	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.6	Le porte lungo i percorsi hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.7	le maniglie delle porte lungo i percorsi sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.8	Sono presenti percorsi tattili guida a pavimento per non-vedenti?	sì	no
3.9	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
3.10	Esistono dei "luoghi sicuri" ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di emergenza?	sì	no
Note e criticità:			
LOCALI INTERNI CON PERMANENZA E SPAZI COMUNI			
3.11	Le porte di ingresso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
3.12	le maniglie delle porte di ingresso sono ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	sì	no
3.13	Le pavimentazioni sono regolari?	sì	no
3.14	Le pavimentazioni sono in materiali anti-scivolo?	sì	no
3.15	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?	sì	no
3.16	I parapetti delle finestre sono di altezza complessiva ≥ 100 cm?	sì	no
3.17	La maniglia degli infissi esterni è ad un'altezza compresa tra 100 e 130 cm?	sì	no
Note e criticità:			
DOTAZIONI E ATTREZZATURE SPAZI INTERNI			
3.18	Sono presenti sedute adeguate/accessibili negli spazi comuni?	sì	no
3.19	Gli apparecchi elettrici di uso comune sono posti ad un'altezza di 120 cm?	sì	no
3.20	Prese di corrente ad un'altezza minima di 45 cm?	sì	no
3.21	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?	sì	no
Note e criticità:			

4 - ACCESSIBILITA' COLLEGAMENTI VERTICALI (SE PIU' DI UN PIANO FUORI TERRA)			
ASCENSORI			
4.1	Sono presenti ascensori?	sì	no
4.2	Cabina di dimensioni di almeno 150 x 137 cm? (130 x 90 cm se residenziali)	sì	no
4.3	Porta di accesso di larghezza almeno pari a 90 cm (85 cm se residenziali)	sì	no
4.4	La porta di accesso è a scorrimento automatico?	sì	no
4.5	La bottoniera di comando interna ed esterna e gli allarmi hanno un'altezza compresa tra 0,8 e 1,20 m e sono dotati di scritte tattili?	sì	no
4.6	Vi sono indicazioni acustiche all'arrivo ai piani, alla chiusura delle porte e nei comandi delle bottoniere?	sì	no
Note e criticità:			
SCALE			
4.7	Le scale hanno larghezza min di 120 cm	sì	no
4.8	I gradini hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
4.9	Le scale sono dotate, se del caso, di idonei parapetti di h min. 100 cm?	sì	no
4.10	Le scale sono dotate di corrimani ad altezza 90 cm per la lunghezza della rampa?	sì	no
4.11	E' presente il corrimano su entrambi i lati per scale con larghezza ≥ 180 cm?	sì	no
4.12	Il corrimano, se presente, si prolunga per 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino?	sì	no
4.13	E' presente, in assenza di ascensore, un servoscala?	sì	no
4.14	E' presente la segnalazione guida a pavimento per non vedenti del pericolo costituito dalla scala?	sì	no
Note e criticità:			
RAMPE INTERNE			
4.15	Le rampe interne, se presenti, superano un dislivello massimo di 3,20 m?	sì	no
4.16	Le rampe interne, se presenti, hanno una pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
4.17	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
Note e criticità:			
PEDANE ELEVATRICI			
4.18	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
Note e criticità:			


5 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI			
5.1	E' presente un servizio igienico accessibile al PT?	sì	no
5.2	Sono presenti servizi igienici accessibili ai piani superiori?	sì	no
5.3	I servizi igienici accesibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?	sì	no
5.4	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?	sì	no
Note e criticità: eventualmente è possibile utilizzare il servizio igienico delle scuole medie o del campo calcio			
WC PIANO TERRENO			
5.5	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.6	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.7	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.8	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.9	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.10	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.11	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.12	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.13	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.14	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.15	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.16	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.17	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.18	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			
WC EVENTUALI PIANI SUPERIORI			
5.19	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?	sì	no
5.20	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?	sì	no
5.21	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?	sì	no
5.22	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?	sì	no
5.23	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm	sì	no
5.24	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)	sì	no
5.25	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm	sì	no
5.26	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm	sì	no
5.27	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso	sì	no
5.28	Rubinetteria a leva o automatica	sì	no
5.29	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono	sì	no
5.30	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm	sì	no
5.31	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC	sì	no
5.32	Dotazione targhetta informativa WC accessibile	sì	no
Note e criticità:			

6 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE

6.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?	sì	no
6.3	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?	sì	no
6.4	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono dotati della necessaria predisposizione impiantistica (prese elettriche e telefoniche) per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?	sì	no
6.5	Gli eventuali info-point, reception, sale conferenze, sale lettura (nel caso di biblioteche), aule (nel caso di scuole) sono presenti arredi in materiali antiriflesso, opportunamente posizionati per favorire una comunicazione visiva e gestuale dei fruitori?	sì	no
6.6	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra con pannelli fonoassorbenti alle pareti che garantiscono l'assenza di effetti riverberazione ed eco?	sì	no
6.7	Nel caso di istituti scolastici esiste almeno un'aula al piano terra isolata acusticamente in modo adeguato rispetto l'esterno?	sì	no

Note e criticità:

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

- 1) Ripristino e adeguamento rampa esterna (marciapiede da Piazza Marconi) con realizzazione di cordolo, idoneo parapetto e corrimano;
- 2) Adeguamento dotazioni (corrimani, ecc..) bagni accessibili
- 3) Allargamento e regolarizzazione percorsi esterni ≤ 150 cm (in particolare il percorso adiacente all'edificio proveniente dall'ingresso esterno);
- 4) Installazione corrimano rampa verso scuola secondaria;

La porta di accesso dall'esterno agli spogliatoi di dimensioni 120 cm, con anta di dimensioni 90 cm è ritenuta idonea al passaggio degli utenti anche con carrozzina.

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1a	Ripristino pavimentazione rampa	1 080,00 €
1b	Ripristino cordolo	575,00 €
1c	Sostituzione parapetto rampa esterna (compreso lato rampa verso nord)	4 200,00 €
2	Adeguamento dotazioni bagni accessibili (x2)	1 030,00 €
3	Allargamento e regolarizzazione percorsi esterni	1 080,00 €
4	Corrimano a sezione circolare in alluminio o similare rampa	231,00 €

TOTALE PRIORITA' A**8 196,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) Sostituzione serramento portone verso rampa verso la scuola secondaria di primo grado per realizzazione di apertura con anta 90 ÷ 120 cm; Tale portone sarà l'accesso preferenziale per utenti disabili provenienti dalla scuola media.
- 2) Implementazione segnaletica informativa/di sicurezza;
- 3) Installazione sedute accessibili negli spazi comuni;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Sostituzione porta esterna verso scuola secondaria	1 820,50 €
2	Segnaletica informativa e di sicurezza	250,00 €
3	Panche con n.3 sedute per ingresso (x2)	500,00 €


TOTALE PRIORITA' B**2 570,50 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n. AS1.1B

CAMPI CALCETTO E TENNIS

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV			
n. AS1.1B	CAMPI CALCETTO E TENNIS		Data rilievo
			21/09/2022
Localizzazione:	Capoluogo	Indirizzo:	Piazza Marconi (ingresso dedicato)
N. piani fuori terra	1	Vincoli:	-
Descrizione sintetica:	Campi accessibili direttamente dall'esterno dal parcheggio di Piazza Marconi. Eventualmente utilizzabili gli spogliatoi della palestra comunale.		
1 - PARCHEGGI E PERCORSI DI AVVICINAMENTO ALLO SPAZIO PUBBLICO			
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze degli ingressi dello spazio pubblico?	sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?	sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?	sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm	sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo presenta marciapiedi rialzati?	sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?	sì	no
1.15	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
1.16	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: considerati i parcheggi in Piazza Marconi; percorso di accesso di larghezza 100 cm direttamente dal posto auto riservato			
2 - ACCESSO E PERCORSI ESTERNI DELLO SPAZIO PUBBLICO			
2.1	L'accesso allo spazio pubblico ha larghezza superiore a 150 cm?	sì	no
2.2	I percorsi esterni presentano marciapiedi rialzati/dedicati?	sì	no
2.3	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
2.4	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
2.5	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
2.6	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
2.7	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
2.8	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti di altezza almeno pari a 1 m?	sì	no
2.9	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani ad altezza di 90 cm dal piano di calpestio?	sì	no
2.10	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?	sì	no
2.11	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
2.12	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
2.13	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
2.14	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: cancelletto di ingresso dedicato di larghezza 100 cm su percorso di pari larghezza. Percorso di distribuzione di larghezza > 150 cm con rampe.			

3 - ATTREZZATURE ED ARREDI						
3.1	Panchine	sì	no	Accessibili	sì	no
3.2	Tavoli	sì	no	Accessibili	sì	no
3.3	Fontane	sì	no	Accessibili	sì	no
3.4	Cestini rifiuti	sì	no	Accessibili	sì	no
3.5	Giochi/attrezzi	sì	no	Accessibili	sì	no
3.6	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?				sì	no
3.7	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?				sì	no
Note e criticità:						
4 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI (SE PRESENTI)						
4.1	E' presente un servizio igienico accessibile?				sì	no
4.2	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?				sì	no
4.3	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?				sì	no
4.4	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?				sì	no
4.5	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?				sì	no
4.6	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?				sì	no
4.7	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm				sì	no
4.8	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)				sì	no
4.9	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm				sì	no
4.10	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm				sì	no
4.11	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso				sì	no
4.12	Rubinetteria a leva o automatica				sì	no
4.13	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono				sì	no
4.14	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm				sì	no
4.15	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC				sì	no
4.16	Dotazione targhetta informativa WC accessibile				sì	no
Note e criticità: eventualmente è possibile utilizzare il servizio igienico delle scuole medie o del centro sportivo.						
5 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE						
5.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.3	Gli spazi aperti sono dotati di segnaletica/mappe orientative adeguate?				sì	no
5.4	La segnaletica è dotata di dispositivi tattili per i non vedenti?				sì	no
5.5	Gli spazi aperti sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?				sì	no
5.6	Gli spazi aperti sono dotati predisposizione impiantistica per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?				sì	no
5.7	I servizi igienici accessibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?				sì	no
Note e criticità:						

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

Nessuno

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

1) Implementazione segnaletica informativa/di sicurezza;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Segnaletica informativa e di sicurezza	100,00 €
---	--	----------


TOTALE PRIORITA' B**100,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.


n. AS1.1C

CENTRO SPORTIVO E CAMPO CALCIO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV			
n. AS1.1C	CENTRO SPORTIVO E CAMPO CALCIO		Data rilievo
			21/09/2022
Localizzazione:	Capoluogo	Indirizzo:	Piazza Marconi
N. piani fuori terra	1	Vincoli:	-
Descrizione sintetica:	Centro sportivo composto da spogliatoi, campo calcio esterno e tribune		
1 - PARCHEGGI E PERCORSI DI AVVICINAMENTO ALLO SPAZIO PUBBLICO			
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze degli ingressi dello spazio pubblico?	sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?	sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?	sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm	sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo presenta marciapiedi rialzati?	sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?	sì	no
1.15	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
1.16	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: considerati i parcheggi in Piazza Marconi, avvicinamento direttamente dal posto auto verso il cancello di ingresso del servizio			
2 - ACCESSO E PERCORSI ESTERNI DELLO SPAZIO PUBBLICO			
2.1	L'accesso allo spazio pubblico ha larghezza superiore a 150 cm?	sì	no
2.2	I percorsi esterni presentano marciapiedi rialzati/dedicati?	sì	no
2.3	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
2.4	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
2.5	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
2.6	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
2.7	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
2.8	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti di altezza almeno pari a 1 m?	sì	no
2.9	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani ad altezza di 90 cm dal piano di calpestio?	sì	no
2.10	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?	sì	no
2.11	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
2.12	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
2.13	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
2.14	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: percorso non accessibile tra ingresso e spalti. Porta del locale bar adeguata (larg. 150 cm) con anta di larghezza adeguata (90 cm) e rampa di raccordo idonea.			

3 - ATTREZZATURE ED ARREDI						
3.1	Panchine	sì	no	Accessibili	sì	no
3.2	Tavoli	sì	no	Accessibili	sì	no
3.3	Fontane	sì	no	Accessibili	sì	no
3.4	Cestini rifiuti	sì	no	Accessibili	sì	no
3.5	Giochi/attrezzi	sì	no	Accessibili	sì	no
3.6	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?				sì	no
3.7	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?				sì	no
Note e criticità: presenza di panchina dedicata per spettatori disabili, percorso non accessibile per raggiungere la zona spettatori e la fontanella (non pavimentato).						
4 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI (SE PRESENTI)						
4.1	E' presente un servizio igienico accessibile?				sì	no
4.2	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?				sì	no
4.3	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?				sì	no
4.4	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?				sì	no
4.5	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?				sì	no
4.6	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?				sì	no
4.7	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm				sì	no
4.8	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)				sì	no
4.9	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm				sì	no
4.10	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm				sì	no
4.11	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso				sì	no
4.12	Rubinetteria a leva o automatica				sì	no
4.13	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono				sì	no
4.14	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm				sì	no
4.15	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC				sì	no
4.16	Dotazione targhetta informativa WC accessibile				sì	no
Note e criticità:						
5 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE						
5.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.3	Gli spazi aperti sono dotati di segnaletica/mappe orientative adeguate?				sì	no
5.4	La segnaletica è dotata di dispositivi tattili per i non vedenti?				sì	no
5.5	Gli spazi aperti sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?				sì	no
5.6	Gli spazi aperti sono dotati predisposizione impiantistica per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?				sì	no
5.7	I servizi igienici accessibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?				sì	no
Note e criticità:						

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

1) Adeguamento servizio igienico accessibile attraverso la ricollocazione del lavabo;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Spostamento lavabo e adeguamenti impiantistici e finiture relativi	400,00 €
---	--	----------

TOTALE PRIORITA' A**400,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

1) Realizzazione di percorso pavimentato praticabile di avvicinamento alle tribune spettatori;

2) Implementazione segnaletica informativa/di sicurezza;

3) Acquisto e posizionamento nuova panca esterna con sedute

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Percorso pavimentato	10 125,00 €
2	Segnaletica informativa e di sicurezza	150,00 €
3	Panca con n.3 sedute per esterno	300,00 €

TOTALE PRIORITA' B**10 575,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.