






COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

PIANO PER L'ACCESSIBILITÀ, USABILITÀ, INCLUSIONE E BENESSERE AMBIENTALE



IL SINDACO
Giorgio Fasani

R.U.P.
Geom. Luigi Bonfoco

PROGETTISTA INCARICATO
Arch. Luigi Bariani

Collaboratori
Arch. Alessia Ferraresi
Ing. Gabriele Sacco

DATA

AGOSTO
2022

OGGETTO

SCHEDE SPAZI ESTERNI

ELAB.:


04

AS - VERDE E ATTREZZATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	
CAT. N.	TIPOLOGIA
1.2	Campo da calcio, basket e Parco giochi Argine
1.3	Campo basket Bressana via Pertini
AS 2	VERDE ECOLOGICO E/O ATTREZZATO
2.1	Parco Urbano di Piazza Marconi
2.2	Parco giochi via V Martiri della Liberazione
2.3	Verde attrezzato via 4 Novembre
2.4	Verde attrezzato via Luigi Einaudi
2.5	Verde attrezzato via Fassati
2.6	Verde attrezzato via Garibaldi
2.7	Verde e area sgambamento via Falcone
2.8	Parco giochi Bottarone
AT - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	
1	Punto di raccolta differenziata rifiuti (vedi AS1.2)
M - AREE E ATTREZZATURE PER LA MOBILITA'	
M	PARCHEGGI
1	Parcheggio stazione Bottarone (1.1 Sud, 1.2 Nord)
2	Parcheggio stazione Argine

n. AS1.2

CAMPO DA CALCIO, BASKET E PARCO GIOCHI ARGINE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE




FOTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV			
n. AS1.2	CAMPO DA CALCIO, BASKET E PARCO GIOCHI ARGINE		Data rilievo
			22/09/2022
Localizzazione:	Frazione Argine	Indirizzo:	Via Roma
N. piani fuori terra	-	Vincoli:	-
Descrizione sintetica:	Complesso di servizi composto da Campo da calcio, campo basket di recente realizzazione, parco giochi posteriore e piccola area per la raccolta dei rifiuti.		
1 - PARCHEGGI E PERCORSI DI AVVICINAMENTO ALLO SPAZIO PUBBLICO			
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze degli ingressi dello spazio pubblico?	sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?	sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?	sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebra laterale di larghezza 130 cm	sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?	sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
1.12	È presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?	sì	no
1.15	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
1.16	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: percorso di avvicinamento non pavimentato;			
2 - ACCESSO E PERCORSI ESTERNI DELLO SPAZIO PUBBLICO			
2.1	L'accesso allo spazio pubblico ha larghezza superiore a 150 cm?	sì	no
2.2	I percorsi esterni presentano marciapiedi rialzati/dedicati?	sì	no
2.3	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
2.4	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
2.5	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
2.6	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
2.7	È presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
2.8	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti di altezza almeno pari a 1 m?	sì	no
2.9	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani ad altezza di 90 cm dal piano di calpestio?	sì	no
2.10	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?	sì	no
2.11	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
2.12	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
2.13	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
2.14	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: non vi sono percorsi esterni dedicati pavimentati			

3 - ATTREZZATURE ED ARREDI						
3.1	Panchine	sì	no	Accessibili	sì	no
3.2	Tavoli	sì	no	Accessibili	sì	no
3.3	Fontane	sì	no	Accessibili	sì	no
3.4	Cestini rifiuti	sì	no	Accessibili	sì	no
3.5	Giochi/attrezzi	sì	no	Accessibili	sì	no
3.6	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?				sì	no
3.7	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?				sì	no
Note e criticità:						
4 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI (SE PRESENTI)						
4.1	E' presente un servizio igienico accessibile?				sì	no
4.2	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?				sì	no
4.3	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?				sì	no
4.4	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?				sì	no
4.5	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?				sì	no
4.6	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?				sì	no
4.7	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm				sì	no
4.8	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)				sì	no
4.9	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm				sì	no
4.10	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm				sì	no
4.11	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso				sì	no
4.12	Rubinetteria a leva o automatica				sì	no
4.13	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono				sì	no
4.14	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm				sì	no
4.15	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC				sì	no
4.16	Dotazione targhetta informativa WC accessibile				sì	no
Note e criticità:						
5 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE						
5.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.3	Gli spazi aperti sono dotati di segnaletica/mappe orientative adeguate?				sì	no
5.4	La segnaletica è dotata di dispositivi tattili per i non vedenti?				sì	no
5.5	Gli spazi aperti sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?				sì	no
5.6	Gli spazi aperti sono dotati predisposizione impiantistica per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?				sì	no
5.7	I servizi igienici accessibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?				sì	no
Note e criticità:						

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

- 1) Realizzazione di posto auto riservato nel parcheggio limitrofo con relativa segnaletica orizzontale e verticale;
- 2) Realizzazione di percorsi pavimentati praticabili di avvicinamento alle dotazioni presenti e per la fruibilità del parco;
- 3) installazione almeno n. 1 attrezzatura accessibile;
- 4) installazione almeno n. 1 gioco accessibile/inclusivo.

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Posto auto riservato	380,00 €
2	Percorso in calcestre di larghezza 1,50 m	10 350,00 €
3	Tavolo in legno con prolungamento per utilizzo disabili	650,00 €
4	Fornitura e posa di gioco complesso accessibile/inclusivo	16 000,00 €

TOTALE PRIORITA' A	27 380,00 €
---------------------------	--------------------

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) Implementazione segnaletica/mappe informative/di sicurezza;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Segnaletica informativa e di sicurezza	150,00 €
---	--	----------


TOTALE PRIORITA' B	150,00 €
---------------------------	-----------------

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.


n. AS1.2

CAMPO BASKET VIA PERTINI

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV			
n. AS1.2	CAMPO BASKET VIA PERTINI		Data rilievo
			22/09/2022
Localizzazione:	Capoluogo	Indirizzo:	Via Pertini
N. piani fuori terra	-	Vincoli:	-
Descrizione sintetica:	Campo da basket di recente realizzazione con recinzione e parcheggio esterno.		
1 - PARCHEGGI E PERCORSI DI AVVICINAMENTO ALLO SPAZIO PUBBLICO			
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze degli ingressi dello spazio pubblico?	sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?	sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?	sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm	sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?	sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?	sì	no
1.15	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
1.16	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: marciapiede di avvicinamento dalla via larghezza 130 cm			
2 - ACCESSO E PERCORSI ESTERNI DELLO SPAZIO PUBBLICO			
2.1	L'accesso allo spazio pubblico ha larghezza superiore a 150 cm?	sì	no
2.2	I percorsi esterni presentano marciapiedi rialzati/dedicati?	sì	no
2.3	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
2.4	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
2.5	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
2.6	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
2.7	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
2.8	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti di altezza almeno pari a 1 m?	sì	no
2.9	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani ad altezza di 90 cm dal piano di calpestio?	sì	no
2.10	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?	sì	no
2.11	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
2.12	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
2.13	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
2.14	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: accesso direttamente dal parcheggio; accesso al campo 130 cm idoneo per passaggio con sedia a ruote.			

3 - ATTREZZATURE ED ARREDI						
3.1	Panchine	sì	no	Accessibili	sì	no
3.2	Tavoli	sì	no	Accessibili	sì	no
3.3	Fontane	sì	no	Accessibili	sì	no
3.4	Cestini rifiuti	sì	no	Accessibili	sì	no
3.5	Giochi/attrezzi	sì	no	Accessibili	sì	no
3.6	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?				sì	no
3.7	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?				sì	no
Note e criticità:						
4 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI (SE PRESENTI)						
4.1	E' presente un servizio igienico accessibile?				sì	no
4.2	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?				sì	no
4.3	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?				sì	no
4.4	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?				sì	no
4.5	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?				sì	no
4.6	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?				sì	no
4.7	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm				sì	no
4.8	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)				sì	no
4.9	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm				sì	no
4.10	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm				sì	no
4.11	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso				sì	no
4.12	Rubinetteria a leva o automatica				sì	no
4.13	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono				sì	no
4.14	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm				sì	no
4.15	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC				sì	no
4.16	Dotazione targhetta informativa WC accessibile				sì	no
Note e criticità:						
5 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE						
5.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.3	Gli spazi aperti sono dotati di segnaletica/mappe orientative adeguate?				sì	no
5.4	La segnaletica è dotata di dispositivi tattili per i non vedenti?				sì	no
5.5	Gli spazi aperti sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?				sì	no
5.6	Gli spazi aperti sono dotati predisposizione impiantistica per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?				sì	no
5.7	I servizi igienici accessibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?				sì	no
Note e criticità:						

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

1) Realizzazione di posto auto riservato nel parcheggio limitrofo con relativa segnaletica orizzontale e verticale;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Posto auto riservato	380,00 €
---	----------------------	----------

TOTALE PRIORITA' A**380,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

1) Implementazione segnaletica/mappe informative/di sicurezza;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Segnaletica informativa e di sicurezza	150,00 €
---	--	----------


TOTALE PRIORITA' B**150,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n. AS2.1

PARCO URBANO PIAZZA MARCONI

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV			
n. AS2.1	PARCO URBANO PIAZZA MARCONI		Data rilievo
			22/09/2022
Localizzazione:	Capoluogo	Indirizzo:	Piazza Marconi
N. piani fuori terra	-	Vincoli:	-
Descrizione sintetica:	L'area è adibita a verde attrezzato caratterizzato da una maglia di percorsi pedonali, da uno spazio giochi per bambini, da una fontana ornamentale, arredo urbano e da alberi e arbusti di diverse essenze.		
1 - PARCHEGGI E PERCORSI DI AVVICINAMENTO ALLO SPAZIO PUBBLICO			
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze degli ingressi dello spazio pubblico?	sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?	sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?	sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm	sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?	sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?	sì	no
1.15	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
1.16	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità:			
2 - ACCESSO E PERCORSI ESTERNI DELLO SPAZIO PUBBLICO			
2.1	L'accesso allo spazio pubblico ha larghezza superiore a 150 cm?	sì	no
2.2	I percorsi esterni presentano marciapiedi rialzati/dedicati?	sì	no
2.3	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
2.4	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
2.5	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
2.6	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
2.7	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
2.8	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti di altezza almeno pari a 1 m?	sì	no
2.9	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani ad altezza di 90 cm dal piano di calpestio?	sì	no
2.10	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?	sì	no
2.11	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
2.12	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
2.13	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
2.14	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità:			

3 - ATTREZZATURE ED ARREDI						
3.1	Panchine	sì	no	Accessibili	sì	no
3.2	Tavoli	sì	no	Accessibili	sì	no
3.3	Fontane	sì	no	Accessibili	sì	no
3.4	Cestini rifiuti	sì	no	Accessibili	sì	no
3.5	Giochi/attrezzi	sì	no	Accessibili	sì	no
3.6	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?				sì	no
3.7	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?				sì	no
Note e criticità:						
4 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI (SE PRESENTI)						
4.1	E' presente un servizio igienico accessibile?				sì	no
4.2	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?				sì	no
4.3	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?				sì	no
4.4	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?				sì	no
4.5	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?				sì	no
4.6	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?				sì	no
4.7	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm				sì	no
4.8	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)				sì	no
4.9	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm				sì	no
4.10	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm				sì	no
4.11	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso				sì	no
4.12	Rubinetteria a leva o automatica				sì	no
4.13	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono				sì	no
4.14	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm				sì	no
4.15	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC				sì	no
4.16	Dotazione targhetta informativa WC accessibile				sì	no
Note e criticità:						
5 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE						
5.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.3	Gli spazi aperti sono dotati di segnaletica/mappe orientative adeguate?				sì	no
5.4	La segnaletica è dotata di dispositivi tattili per i non vedenti?				sì	no
5.5	Gli spazi aperti sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?				sì	no
5.6	Gli spazi aperti sono dotati predisposizione impiantistica per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?				sì	no
5.7	I servizi igienici accessibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?				sì	no
Note e criticità:						

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:		
1) installazione almeno n. 1 gioco accessibile/inclusivo		
COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI		
1	Fornitura e posa di gioco complesso accessibile/inclusivo	16 000,00 €
TOTALE PRIORITA' A		16 000,00 €
N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.		
INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:		
1) Implementazione segnaletica/mappe informative/di sicurezza;		
COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI		
2	Segnaletica informativa e di sicurezza	150,00 €
TOTALE PRIORITA' B		150,00 €
N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.		


n. AS2.2

PARCO GIOCHI VIA V MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV			
n. AS2.2	PARCO GIOCHI VIA V MARTIRI DELLA LIBERAZIONE		Data rilievo 22/09/2022
Localizzazione:	Capoluogo	Indirizzo:	VIA V MARTIRI DELLA LIBERAZIONE
N. piani fuori terra	-	Vincoli:	-
Descrizione sintetica:	Il verde attrezzato in oggetto è provvisto di vari giochi per bambini con pavimentazioni specifiche per le attività ludiche, di percorsi pedonali, di vari elementi di arredo urbano ed è recintato e dotato di illuminazione e vegetazione ad alto fusto. Accoglie inoltre al suo interno il monumento ai caduti.		
1 - PARCHEGGI E PERCORSI DI AVVICINAMENTO ALLO SPAZIO PUBBLICO			
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze degli ingressi dello spazio pubblico?	sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?	sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?	sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebra laterale di larghezza 130 cm	sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?	sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?	sì	no
1.15	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
1.16	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: avvicinamento dal posto auto riservato unicamente attraverso la corsia stradale.			
2 - ACCESSO E PERCORSI ESTERNI DELLO SPAZIO PUBBLICO			
2.1	L'accesso allo spazio pubblico ha larghezza superiore a 150 cm?	sì	no
2.2	I percorsi esterni presentano marciapiedi rialzati/dedicati?	sì	no
2.3	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
2.4	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
2.5	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
2.6	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
2.7	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
2.8	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti di altezza almeno pari a 1 m?	sì	no
2.9	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani ad altezza di 90 cm dal piano di calpestio?	sì	no
2.10	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?	sì	no
2.11	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
2.12	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
2.13	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
2.14	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: percorsi interni di distribuzione non pavimentati			

3 - ATTREZZATURE ED ARREDI						
3.1	Panchine	sì	no	Accessibili	sì	no
3.2	Tavoli	sì	no	Accessibili	sì	no
3.3	Fontane	sì	no	Accessibili	sì	no
3.4	Cestini rifiuti	sì	no	Accessibili	sì	no
3.5	Giochi/attrezzi	sì	no	Accessibili	sì	no
3.6	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?				sì	no
3.7	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?				sì	no
Note e criticità: nessun gioco accessibile o raggiungibile attraverso percorsi accessibili						
4 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI (SE PRESENTI)						
4.1	E' presente un servizio igienico accessibile?				sì	no
4.2	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?				sì	no
4.3	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?				sì	no
4.4	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?				sì	no
4.5	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?				sì	no
4.6	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?				sì	no
4.7	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm				sì	no
4.8	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)				sì	no
4.9	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm				sì	no
4.10	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm				sì	no
4.11	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso				sì	no
4.12	Rubinetteria a leva o automatica				sì	no
4.13	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono				sì	no
4.14	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm				sì	no
4.15	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC				sì	no
4.16	Dotazione targhetta informativa WC accessibile				sì	no
Note e criticità:						
5 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE						
5.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.3	Gli spazi aperti sono dotati di segnaletica/mappe orientative adeguate?				sì	no
5.4	La segnaletica è dotata di dispositivi tattili per i non vedenti?				sì	no
5.5	Gli spazi aperti sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?				sì	no
5.6	Gli spazi aperti sono dotati predisposizione impiantistica per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?				sì	no
5.7	I servizi igienici accessibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?				sì	no
Note e criticità:						

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

1) Realizzazione di percorsi pavimentati praticabili di avvicinamento alle dotazioni presenti e per la fruibilità del parco.

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Percorso in calcestre di larghezza 1,50 m	11 700,00 €
---	---	-------------

TOTALE PRIORITA' A**11 700,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) installazione almeno n. 1 dotazione accessibile
- 2) Implementazione segnaletica/mappe informative/di sicurezza.

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Tavolo in legno con prolungamento per utilizzo disabili	650,00 €
2	Segnaletica informativa e di sicurezza	300,00 €


TOTALE PRIORITA' B**950,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n. AS2.3

VERDE ATTREZZATO VIA 4 NOVEMBRE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV			
n. AS2.3	VERDE ATTREZZATO VIA 4 NOVEMBRE		Data rilievo
			22/09/2022
Localizzazione:	Capoluogo	Indirizzo:	Via 4 Novembre (angolo Via De Gasperi)
N. piani fuori terra	-	Vincoli:	-
Descrizione sintetica:	Il verde attrezzato in oggetto è delimitato da una staccionata in legno e provvisto di giochi per bambini con pavimentazioni anticaduta, alberi d'alto fusto e illuminazione notturna.		
1 - PARCHEGGI E PERCORSI DI AVVICINAMENTO ALLO SPAZIO PUBBLICO			
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze degli ingressi dello spazio pubblico?	sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?	sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?	sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm	sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?	sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?	sì	no
1.15	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
1.16	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: presenza di gradino con cordolo in calcestruzzo tra piano dei marciapiedi e parco pubblico.			
2 - ACCESSO E PERCORSI ESTERNI DELLO SPAZIO PUBBLICO			
2.1	L'accesso allo spazio pubblico ha larghezza superiore a 150 cm?	sì	no
2.2	I percorsi esterni presentano marciapiedi rialzati/dedicati?	sì	no
2.3	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
2.4	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
2.5	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
2.6	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
2.7	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
2.8	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti di altezza almeno pari a 1 m?	sì	no
2.9	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani ad altezza di 90 cm dal piano di calpestio?	sì	no
2.10	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?	sì	no
2.11	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
2.12	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
2.13	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
2.14	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: non vi sono percorsi interni pavimentati accessibili.			

3 - ATTREZZATURE ED ARREDI						
3.1	Panchine	sì	no	Accessibili	sì	no
3.2	Tavoli	sì	no	Accessibili	sì	no
3.3	Fontane	sì	no	Accessibili	sì	no
3.4	Cestini rifiuti	sì	no	Accessibili	sì	no
3.5	Giochi/attrezzi	sì	no	Accessibili	sì	no
3.6	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?				sì	no
3.7	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?				sì	no
Note e criticità: nessun gioco accessibile o raggiungibile attraverso percorsi accessibili						
4 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI (SE PRESENTI)						
4.1	E' presente un servizio igienico accessibile?				sì	no
4.2	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?				sì	no
4.3	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?				sì	no
4.4	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?				sì	no
4.5	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?				sì	no
4.6	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?				sì	no
4.7	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm				sì	no
4.8	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)				sì	no
4.9	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm				sì	no
4.10	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm				sì	no
4.11	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso				sì	no
4.12	Rubinetteria a leva o automatica				sì	no
4.13	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono				sì	no
4.14	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm				sì	no
4.15	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC				sì	no
4.16	Dotazione targhetta informativa WC accessibile				sì	no
Note e criticità:						
5 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE						
5.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.3	Gli spazi aperti sono dotati di segnaletica/mappe orientative adeguate?				sì	no
5.4	La segnaletica è dotata di dispositivi tattili per i non vedenti?				sì	no
5.5	Gli spazi aperti sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?				sì	no
5.6	Gli spazi aperti sono dotati predisposizione impiantistica per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?				sì	no
5.7	I servizi igienici accessibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?				sì	no
Note e criticità:						

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

- 1) Realizzazione di rampa pavimentata tra marciapiede e parco (eliminazione gradino cordolo);
- 2) Realizzazione di percorsi pavimentati praticabili di avvicinamento alle dotazioni presenti e per la fruibilità del parco.

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Rampa pavimentata superamento 20 cm dislivello marciapiede	1 312,50 €
2	Percorso in calcestre di larghezza 1,50 m	6 300,00 €

TOTALE PRIORITA' A	7 612,50 €
---------------------------	-------------------

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) installazione almeno n. 1 dotazione accessibile.
- 2) Implementazione segnaletica/mappe informative/di sicurezza;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Tavolo in legno con prolungamento per utilizzo disabili	650,00 €
2	Segnaletica informativa e di sicurezza	150,00 €


TOTALE PRIORITA' B	800,00 €
---------------------------	-----------------

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n. AS2.4

VERDE ATTREZZATO VIA LUIGI EINAUDI

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV			
n. AS2.4	VERDE ATTREZZATO VIA LUIGI EINAUDI		Data rilievo
			22/09/2022
Localizzazione:	Capoluogo	Indirizzo:	Via Luigi Einaudi
N. piani fuori terra	-	Vincoli:	-
Descrizione sintetica:	Il verde attrezzato in oggetto, ricavato in uno spazio allungato adiacente al muro di cinta della linea ferroviaria, è attraversato da un vialetto in masselli e arredato con panchine e alberi ad alto fusto e arbusti.		
1 - PARCHEGGI E PERCORSI DI AVVICINAMENTO ALLO SPAZIO PUBBLICO			
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze degli ingressi dello spazio pubblico?	sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?	sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?	sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebra laterale di larghezza 130 cm	sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?	sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?	sì	no
1.15	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
1.16	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: percorsi accessibili protetti/rialzati a partire dalle zone residenziali adiacenti, necessità di percorso accessibile dal parcheggio. Necessità di raccordo con scivolo per percorso pedonale attraversamento stradale.			
2 - ACCESSO E PERCORSI ESTERNI DELLO SPAZIO PUBBLICO			
2.1	L'accesso allo spazio pubblico ha larghezza superiore a 150 cm?	sì	no
2.2	I percorsi esterni presentano marciapiedi rialzati/dedicati?	sì	no
2.3	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
2.4	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
2.5	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
2.6	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
2.7	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
2.8	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti di altezza almeno pari a 1 m?	sì	no
2.9	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani ad altezza di 90 cm dal piano di calpestio?	sì	no
2.10	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?	sì	no
2.11	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
2.12	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
2.13	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
2.14	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità:			

3 - ATTREZZATURE ED ARREDI						
3.1	Panchine	sì	no	Accessibili	sì	no
3.2	Tavoli	sì	no	Accessibili	sì	no
3.3	Fontane	sì	no	Accessibili	sì	no
3.4	Cestini rifiuti	sì	no	Accessibili	sì	no
3.5	Giochi/attrezzi	sì	no	Accessibili	sì	no
3.6	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?				sì	no
3.7	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?				sì	no
Note e criticità: nessun gioco accessibile o raggiungibile attraverso percorsi accessibili						
4 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI (SE PRESENTI)						
4.1	E' presente un servizio igienico accessibile?				sì	no
4.2	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?				sì	no
4.3	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?				sì	no
4.4	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?				sì	no
4.5	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?				sì	no
4.6	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?				sì	no
4.7	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm				sì	no
4.8	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)				sì	no
4.9	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm				sì	no
4.10	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm				sì	no
4.11	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso				sì	no
4.12	Rubinetteria a leva o automatica				sì	no
4.13	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono				sì	no
4.14	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm				sì	no
4.15	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC				sì	no
4.16	Dotazione targhetta informativa WC accessibile				sì	no
Note e criticità:						
5 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE						
5.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.3	Gli spazi aperti sono dotati di segnaletica/mappe orientative adeguate?				sì	no
5.4	La segnaletica è dotata di dispositivi tattili per i non vedenti?				sì	no
5.5	Gli spazi aperti sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?				sì	no
5.6	Gli spazi aperti sono dotati predisposizione impiantistica per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?				sì	no
5.7	I servizi igienici accessibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?				sì	no
Note e criticità:						

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

- 1) Realizzazione di posto auto riservato nel parcheggio limitrofo con relativa segnaletica orizzontale e verticale;
- 2) Realizzazione scivolo marciapiede attraversamento pedonale.

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Posto auto riservato	380,00 €
2	Realizzazione scivolo marciapiede esistente con elementi prefabbricati	850,00 €

TOTALE PRIORITA' A	1 230,00 €
---------------------------	-------------------

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) Implementazione segnaletica/mappe informative/di sicurezza;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

2	Segnaletica informativa e di sicurezza	250,00 €
---	--	----------


TOTALE PRIORITA' B	250,00 €
---------------------------	-----------------

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n. AS2.5

VERDE ATTREZZATO VIA FASSATI

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV			
n. AS2.5	VERDE ATTREZZATO VIA FASSATI		Data rilievo
			22/09/2022
Localizzazione:	Capoluogo	Indirizzo:	Via Fassati Busca (angolo via Nenni)
N. piani fuori terra	-	Vincoli:	-
Descrizione sintetica:	L'area in oggetto è attrezzata con giochi per bambini con pavimentazioni anticaduta, panchine, rastrelliere per biciclette, piantumata con alberi e arbusti e delimitata con staccionate in legno.		
1 - PARCHEGGI E PERCORSI DI AVVICINAMENTO ALLO SPAZIO PUBBLICO			
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze degli ingressi dello spazio pubblico?	sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?	sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?	sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm	sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?	sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?	sì	no
1.15	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
1.16	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucchiabile di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: percorsi accessibili protetti/rialzati presenti, ma unico scivolo in corrispondenza delle rastrelliere per biciclette e con soglia > 2,5 cm; altri accessi privi di scivoli; larghezza marciapiedi avvicinamento 1,10 m.			
2 - ACCESSO E PERCORSI ESTERNI DELLO SPAZIO PUBBLICO			
2.1	L'accesso allo spazio pubblico ha larghezza superiore a 150 cm?	sì	no
2.2	I percorsi esterni presentano marciapiedi rialzati/dedicati?	sì	no
2.3	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
2.4	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
2.5	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
2.6	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
2.7	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
2.8	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti di altezza almeno pari a 1 m?	sì	no
2.9	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani ad altezza di 90 cm dal piano di calpestio?	sì	no
2.10	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?	sì	no
2.11	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
2.12	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
2.13	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
2.14	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucchiabile di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: non vi son percorsi esterni dedicati, tutta l'area è a prato ad esclusione di un percorso ovale pavimentato in calcestruzzo, comunque raggiungibile solo dal prato.			

3 - ATTREZZATURE ED ARREDI						
3.1	Panchine	sì	no	Accessibili	sì	no
3.2	Tavoli	sì	no	Accessibili	sì	no
3.3	Fontane	sì	no	Accessibili	sì	no
3.4	Cestini rifiuti	sì	no	Accessibili	sì	no
3.5	Giochi/attrezzi	sì	no	Accessibili	sì	no
3.6	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?				sì	no
3.7	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?				sì	no
Note e criticità: nessun gioco accessibile o raggiungibile attraverso percorsi accessibili						
4 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI (SE PRESENTI)						
4.1	E' presente un servizio igienico accessibile?				sì	no
4.2	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?				sì	no
4.3	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?				sì	no
4.4	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?				sì	no
4.5	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?				sì	no
4.6	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?				sì	no
4.7	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm				sì	no
4.8	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)				sì	no
4.9	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm				sì	no
4.10	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm				sì	no
4.11	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso				sì	no
4.12	Rubinetteria a leva o automatica				sì	no
4.13	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono				sì	no
4.14	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm				sì	no
4.15	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC				sì	no
4.16	Dotazione targhetta informativa WC accessibile				sì	no
Note e criticità:						
5 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE						
5.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.3	Gli spazi aperti sono dotati di segnaletica/mappe orientative adeguate?				sì	no
5.4	La segnaletica è dotata di dispositivi tattili per i non vedenti?				sì	no
5.5	Gli spazi aperti sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?				sì	no
5.6	Gli spazi aperti sono dotati predisposizione impiantistica per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?				sì	no
5.7	I servizi igienici accessibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?				sì	no
Note e criticità:						

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

- 1) Realizzazione di posto auto riservato nel parcheggio limitrofo con relativa segnaletica orizzontale e verticale;
- 2) Realizzazione scivoli marciapiedi e n.2 attraversamenti pedonali sulle strade Fassati Busca e Nenni,
- 3) Realizzazione di percorsi pavimentati praticabili di avvicinamento alle dotazioni presenti e per la fruibilità del parco.

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Posto auto riservato	380,00 €
2	Realizzazione scivolo marciapiede esistente con elementi prefabbricati (x2)	1 700,00 €
3	Percorso in calcestre di larghezza 1,50 m	6 300,00 €

TOTALE PRIORITA' A**8 380,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) installazione almeno n. 1 dotazione accessibile.
- 2) Implementazione segnaletica/mappe informative/di sicurezza;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Tavolo in legno con prolungamento per utilizzo disabili	650,00 €
2	Segnaletica informativa e di sicurezza	150,00 €


TOTALE PRIORITA' B**800,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n. AS2.6

VERDE ATTREZZATO VIA GARIBALDI

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV			
n. AS2.6	VERDE ATTREZZATO VIA GARIBALDI		Data rilievo
			22/09/2022
Localizzazione:	Capoluogo	Indirizzo:	Via Garibaldi
N. piani fuori terra	-	Vincoli:	-
Descrizione sintetica:	La piazza, di recente realizzazione, è pavimentata con massetti autobloccanti, arredata con panchine e delimitata da quattro grandi aiuole piantumate con tigli. Presenta un buon stato di conservazione.		
1 - PARCHEGGI E PERCORSI DI AVVICINAMENTO ALLO SPAZIO PUBBLICO			
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze degli ingressi dello spazio pubblico?	sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?	sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?	sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebra laterale di larghezza 130 cm	sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?	sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
1.12	È presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?	sì	no
1.15	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
1.16	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità:			
2 - ACCESSO E PERCORSI ESTERNI DELLO SPAZIO PUBBLICO			
2.1	L'accesso allo spazio pubblico ha larghezza superiore a 150 cm?	sì	no
2.2	I percorsi esterni presentano marciapiedi rialzati/dedicati?	sì	no
2.3	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
2.4	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
2.5	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
2.6	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
2.7	È presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
2.8	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti di altezza almeno pari a 1 m?	sì	no
2.9	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani ad altezza di 90 cm dal piano di calpestio?	sì	no
2.10	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?	sì	no
2.11	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
2.12	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
2.13	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
2.14	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: pavimentazione di masselli autobloccanti sconnessa o con cedimenti in più punti			

3 - ATTREZZATURE ED ARREDI						
3.1	Panchine	sì	no	Accessibili	sì	no
3.2	Tavoli	sì	no	Accessibili	sì	no
3.3	Fontane	sì	no	Accessibili	sì	no
3.4	Cestini rifiuti	sì	no	Accessibili	sì	no
3.5	Giochi/attrezzi	sì	no	Accessibili	sì	no
3.6	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?				sì	no
3.7	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?				sì	no
Note e criticità:						
4 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI (SE PRESENTI)						
4.1	E' presente un servizio igienico accessibile?				sì	no
4.2	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?				sì	no
4.3	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?				sì	no
4.4	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?				sì	no
4.5	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?				sì	no
4.6	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?				sì	no
4.7	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm				sì	no
4.8	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)				sì	no
4.9	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm				sì	no
4.10	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm				sì	no
4.11	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso				sì	no
4.12	Rubinetteria a leva o automatica				sì	no
4.13	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono				sì	no
4.14	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm				sì	no
4.15	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC				sì	no
4.16	Dotazione targhetta informativa WC accessibile				sì	no
Note e criticità:						
5 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE						
5.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.3	Gli spazi aperti sono dotati di segnaletica/mappe orientative adeguate?				sì	no
5.4	La segnaletica è dotata di dispositivi tattili per i non vedenti?				sì	no
5.5	Gli spazi aperti sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?				sì	no
5.6	Gli spazi aperti sono dotati predisposizione impiantistica per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?				sì	no
5.7	I servizi igienici accessibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?				sì	no
Note e criticità:						

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

1) Realizzazione di posto auto riservato nel parcheggio limitrofo con relativa segnaletica orizzontale e verticale;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Posto auto riservato	380,00 €
---	----------------------	----------

TOTALE PRIORITA' A**380,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

1) Riqualificazione delle porzioni sconnesse di pavimentazione in masselli autobloccanti;

2) Realizzazione di Rampa dal nuovo posto auto riservato disabili al marciapiede adiacente per evitare percorso attraverso la corsia stradale;

3) Implementazione segnaletica/mappe informative/di sicurezza;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Riqualificazioni porzioni sconnesse pavimento autobloccanti	3 300,00 €
2	Rampa pavimentata superamento 15 cm dislivello marciapiede	810,00 €
3	Segnaletica informativa e di sicurezza	150,00 €


TOTALE PRIORITA' B**4 260,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n. AS2.7

VERDE E AREA SGAMBAMENTO CANI VIA BORSELLINO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV			
n. AS2.7	VERDE E AREA SGAMBAMENTO CANI VIA BORSELLINO		Data rilievo
			22/09/2022
Localizzazione:	Capoluogo	Indirizzo:	Via Borsellino (angolo Via Falcone)
N. piani fuori terra	-	Vincoli:	-
Descrizione sintetica:	L'area in oggetto, all'interno di un tessuto di recente edificazione, presenta un'ampia zona a verde.		
1 - PARCHEGGI E PERCORSI DI AVVICINAMENTO ALLO SPAZIO PUBBLICO			
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze degli ingressi dello spazio pubblico?	sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?	sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?	sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebra laterale di larghezza 130 cm	sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?	sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?	sì	no
1.15	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
1.16	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità:			
2 - ACCESSO E PERCORSI ESTERNI DELLO SPAZIO PUBBLICO			
2.1	L'accesso allo spazio pubblico ha larghezza superiore a 150 cm?	sì	no
2.2	I percorsi esterni presentano marciapiedi rialzati/dedicati?	sì	no
2.3	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
2.4	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
2.5	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
2.6	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
2.7	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
2.8	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti di altezza almeno pari a 1 m?	sì	no
2.9	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani ad altezza di 90 cm dal piano di calpestio?	sì	no
2.10	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?	sì	no
2.11	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
2.12	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
2.13	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
2.14	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: Ingresso area sgambamento cani di larghezza (110 cm) con gradino (cordolo); presenza di restringimento costituito da palo di illuminazione nel percorso dal parcheggio.			

3 - ATTREZZATURE ED ARREDI						
3.1	Panchine	sì	no	Accessibili	sì	no
3.2	Tavoli	sì	no	Accessibili	sì	no
3.3	Fontane	sì	no	Accessibili	sì	no
3.4	Cestini rifiuti	sì	no	Accessibili	sì	no
3.5	Giochi/attrezzi	sì	no	Accessibili	sì	no
3.6	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?				sì	no
3.7	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?				sì	no
Note e criticità:						
4 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI (SE PRESENTI)						
4.1	E' presente un servizio igienico accessibile?				sì	no
4.2	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?				sì	no
4.3	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?				sì	no
4.4	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?				sì	no
4.5	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?				sì	no
4.6	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?				sì	no
4.7	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm				sì	no
4.8	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)				sì	no
4.9	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm				sì	no
4.10	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm				sì	no
4.11	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso				sì	no
4.12	Rubinetteria a leva o automatica				sì	no
4.13	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono				sì	no
4.14	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm				sì	no
4.15	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC				sì	no
4.16	Dotazione targhetta informativa WC accessibile				sì	no
Note e criticità:						
5 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE						
5.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.3	Gli spazi aperti sono dotati di segnaletica/mappe orientative adeguate?				sì	no
5.4	La segnaletica è dotata di dispositivi tattili per i non vedenti?				sì	no
5.5	Gli spazi aperti sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?				sì	no
5.6	Gli spazi aperti sono dotati predisposizione impiantistica per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?				sì	no
5.7	I servizi igienici accessibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?				sì	no
Note e criticità:						

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

- 1) Realizzazione di posto auto riservato nel parcheggio limitrofo con relativa segnaletica orizzontale e verticale;
- 2) Eliminazione ostacolo del gradino accesso all'area sgambamento cani.

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Posto auto riservato	380,00 €
2	Eliminazione ostacolo e realizzazione raccorso pavimentazione	450,00 €

TOTALE PRIORITA' A	830,00 €
---------------------------	-----------------

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) Implementazione segnaletica/mappe informative/di sicurezza;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Segnaletica informativa e di sicurezza	150,00 €
---	--	----------


TOTALE PRIORITA' B	150,00 €
---------------------------	-----------------

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n. AS2.8

PARCO GIOCHI BOTTARONE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV			
n. AS2.8	PARCO GIOCHI BOTTARONE		Data rilievo
			22/09/2022
Localizzazione:	Bottarone	Indirizzo:	Via Don Minzoni
N. piani fuori terra	-	Vincoli:	-
Descrizione sintetica:	Il verde attrezzato in oggetto è recintato, dotato di vari giochi per bambini con pavimentazione anticaduta, panchine e altri elementi di arredo urbano e arricchito con piante, arbusti e siepi.		
1 - PARCHEGGI E PERCORSI DI AVVICINAMENTO ALLO SPAZIO PUBBLICO			
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze degli ingressi dello spazio pubblico?	sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?	sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?	sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm	sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?	sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?	sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?	sì	no
1.15	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
1.16	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: percorso di avvicinamento solo su strada; posto auto disabili in linea con zebratura sul lato breve (rif. parcheggio della stazione di Bottarone)			
2 - ACCESSO E PERCORSI ESTERNI DELLO SPAZIO PUBBLICO			
2.1	L'accesso allo spazio pubblico ha larghezza superiore a 150 cm?	sì	no
2.2	I percorsi esterni presentano marciapiedi rialzati/dedicati?	sì	no
2.3	I percorsi sono di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?	sì	no
2.4	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?	sì	no
2.5	Lungo i percorsi vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?	sì	no
2.6	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?	sì	no
2.7	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?	sì	no
2.8	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei parapetti di altezza almeno pari a 1 m?	sì	no
2.9	Le eventuali rampe e percorsi esterni sono dotati, se del caso, di idonei corrimani ad altezza di 90 cm dal piano di calpestio?	sì	no
2.10	I percorsi esterni presentano ostacoli (pali, segnali, arredi)?	sì	no
2.11	Il piano di calpestio dei percorsi è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?	sì	no
2.12	In assenza di altri sistemi di superamento dei dislivelli, è presente una pedana elevatrice/piattaforma mobile?	sì	no
2.13	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?	sì	no
2.14	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?	sì	no
Note e criticità: non vi son percorsi esterni dedicati, tutta l'area è a prato ad esclusione delle porzioni relative ai giochi/attrezzature.			

3 - ATTREZZATURE ED ARREDI						
3.1	Panchine	sì	no	Accessibili	sì	no
3.2	Tavoli	sì	no	Accessibili	sì	no
3.3	Fontane	sì	no	Accessibili	sì	no
3.4	Cestini rifiuti	sì	no	Accessibili	sì	no
3.5	Giochi/attrezzi	sì	no	Accessibili	sì	no
3.6	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?				sì	no
3.7	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?				sì	no
Note e criticità: nessun gioco accessibile o raggiungibile attraverso percorsi accessibili.						
4 - ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI (SE PRESENTI)						
4.1	E' presente un servizio igienico accessibile?				sì	no
4.2	E' presente almeno un servizio igienico dotato di nursery/fasciatoio?				sì	no
4.3	Spazio di manovra libero tra apparecchi sanitari e apertura porta di dimensioni almeno 150 x 135 cm?				sì	no
4.4	Spazio di manovra per rotazione della sedia a ruote con un diametro di 150 cm, anche eventualmente passante al di sotto del lavabo?				sì	no
4.5	Le porte di accesso hanno dimensioni minime per il passaggio di persone su sedie a ruote (≥ 80 cm)?				sì	no
4.6	Le porte di accesso hanno apertura scorrevole o verso l'esterno?				sì	no
4.7	Spazio libero accostamento laterale al WC di almeno 100 cm				sì	no
4.8	Spazio libero laterale al WC di almeno 40 cm (verso le pareti)				sì	no
4.9	WC con bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete e altezza 45-50 cm				sì	no
4.10	Spazio libero frontale al lavabo di almeno 80 cm				sì	no
4.11	Lavabo con piano ad altezza 80 cm e di tipo sospeso				sì	no
4.12	Rubinetteria a leva o automatica				sì	no
4.13	Doccia, se presente, a pavimento e dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono				sì	no
4.14	Dotazione di corrimani verticali/orizzontali ad altezza di 80 cm e con diam. 3-4 cm				sì	no
4.15	Dotazione di campanello di emergenza posto accanto al WC				sì	no
4.16	Dotazione targhetta informativa WC accessibile				sì	no
Note e criticità:						
5 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE						
5.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no
5.3	Gli spazi aperti sono dotati di segnaletica/mappe orientative adeguate?				sì	no
5.4	La segnaletica è dotata di dispositivi tattili per i non vedenti?				sì	no
5.5	Gli spazi aperti sono dotati di impianti audio/video per il funzionamento di schermi, display luminosi, totem informativi multimediali ecc.?				sì	no
5.6	Gli spazi aperti sono dotati predisposizione impiantistica per l'uso di pc portatili, LIM e reti internet?				sì	no
5.7	I servizi igienici accessibili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici/tattili, pannelli e totem informativi?				sì	no
Note e criticità:						

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

- 1) Realizzazione di percorsi pavimentati praticabili di avvicinamento alle dotazioni presenti e per la fruibilità del parco;
- 2) Realizzazione di percorsi pavimentati praticabili di avvicinamento al parco e attraversamento pedonale

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Percorso in calcestre di larghezza 1,50 m	7 200,00 €
2a	Percorso pedonale di avvicinamento dai marciapiedi esistenti	6 300,00 €
2b	Attraversamento pedonale a raso e relativa segnaletica	324,40 €
3	Fornitura e posa di gioco complesso accessibile/inclusivo	16 000,00 €

TOTALE PRIORITA' A**29 824,40 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) Implementazione segnaletica/mappe informative/di sicurezza;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Segnaletica informativa e di sicurezza	300,00 €
---	--	----------


TOTALE PRIORITA' B**300,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n. M1

PARCHEGGIO STAZIONE BOTTARONE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV							
n. M1	PARCHEGGIO STAZIONE BOTTARONE					Data rilievo	
						22/09/2022	
Localizzazione:	Bottarone	Indirizzo:	Via Don Minzoni (sud), Via Togliatti, Fraz. Valle Botta (nord)				
N. piani fuori terra	-	Vincoli:	Fascia di rispetto ferroviario				
Descrizione sintetica:	Il parcheggio a servizio della stazione ferroviaria di Bottarone è provvisto dell'opportuna segnaletica orizzontale, asfalto leggermente in condizioni discrete, impianto di illuminazione ed è delimitato verso la stazione da una scarpata piantumata.						
1 - PARCHEGGI E PERCORSI DI AVVICINAMENTO ALLO SPAZIO PUBBLICO							
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze degli ingressi dello spazio pubblico?					sì	no
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?					sì	no
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?					sì	no
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm					sì	no
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?					sì	no
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?					sì	no
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?					sì	no
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?					sì	no
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?					sì	no
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?					sì	no
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?					sì	no
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?					sì	no
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?					sì	no
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?					sì	no
1.15	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?					sì	no
1.16	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?					sì	no
Note e criticità: n. 1 posto auto riservato nella porzione sud, due posti auto riservati lungo via palmiro togliatti in corrispondenza della stazione, in linea con zebratura posteriore; Porzione sud pavimentata con conglomerato bituminoso, porzione nord in ghiaietto; la rampa (di competenza di RFI) tra il parcheggio sud e l'edificio della stazione non risulta idonee né per larghezza, né per pendenza e parapetti.							
3 - ATTREZZATURE ED ARREDI							
3.1	Panchine	sì	no	Accessibili	sì	no	
3.2	Tavoli	sì	no	Accessibili	sì	no	
3.3	Fontane	sì	no	Accessibili	sì	no	
3.4	Cestini rifiuti	sì	no	Accessibili	sì	no	
3.5	Giochi/attrezzi	sì	no	Accessibili	sì	no	
3.6	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?					sì	no
3.7	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?					sì	no
Note e criticità:							
4 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE							
5.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?					sì	no
5.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?					sì	no
5.3	Gli spazi aperti sono dotati di segnaletica/mappe orientative adeguate?					sì	no
5.4	La segnaletica è dotata di dispositivi tattili per i non vedenti?					sì	no
Note e criticità:							

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

- 1) Realizzazione di percorsi pavimentati praticabili di avvicinamento alla stazione (di competenza di RFI perché all'interno di proprietà non comunali);
 - 2) Adeguamento rampa da parcheggio sud a via Togliatti (di competenza di RFI perché all'interno di proprietà non comunali).
- Attivare interlocuzioni con gestore della rete ferroviaria.

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

- 1) Implementazione segnaletica/mappe informative/di sicurezza;
 - 2) Implementazione dotazioni accessibili (cestini, ecc..).
- In ottica di miglioramento dell'accessibilità dal lato nord della ferrovia è da valutare la realizzazione di una pavimentazione idonea nel parcheggio nord;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Segnaletica informativa e di sicurezza relativa al percorso verso stazione	1 000,00 €
2	Dotazioni accessibili (x2)	1 400,00 €


TOTALE PRIORITA' B	2 400,00 €
---------------------------	-------------------

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.

n. M1

PARCHEGGIO STAZIONE BRESSANA ARGINE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



FOTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO



SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI COLLETTIVI - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE - PV							
n. M1	PARCHEGGIO STAZIONE BRESSANA ARGINE					Data rilievo	
						22/09/2022	
Localizzazione:		Capoluogo	Indirizzo:	Via XXV Aprile			
N. piani fuori terra		-	Vincoli:	Fascia di rispetto ferroviario			
Descrizione sintetica:		Parcheggio pubblico realizzato nel periodo 2009-2010 pavimentato con masselli autobloccanti e corselli in conglomerato bituminoso; E' dotato di marciapiedi e aiuole con alberature ed arbusti.					
1 - PARCHEGGI E PERCORSI DI AVVICINAMENTO ALLO SPAZIO PUBBLICO							
1.1	Ci sono parcheggi riservati nelle vicinanze degli ingressi dello spazio pubblico?				sì	no	
1.2	Gli stalli riservati sono in numero adeguato (1 ogni 50 posti)?				sì	no	
1.3	Gli stalli eventualmente presenti hanno dimensione minima di legge?				sì	no	
1.4	Gli stalli eventualmente presenti hanno zebratura laterale di larghezza 130 cm				sì	no	
1.5	La segnaletica verticale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?				sì	no	
1.6	La segnaletica orizzontale esterna relativa ai percorsi e ai parcheggi esiste ed è conforme alle prescrizioni di legge?				sì	no	
1.7	Il percorso di avvicinamento allo spazio collettivo ha marciapiedi rialzati/protetti?				sì	no	
1.8	Il percorso è di larghezza ≥ 150 cm con eventuali restringimenti ≥ 90 cm?				sì	no	
1.9	Il percorso ha pendenza trasversale inferiore o uguale all'1%?				sì	no	
1.10	Lungo il percorso vi sono differenze di quota superiori ai 2,5 cm?				sì	no	
1.11	Se sì, rampe con pendenza adeguata alla lunghezza?				sì	no	
1.12	E' presente un cordolo rialzato laterale ai lati della rampa di altezza min 10 cm?				sì	no	
1.13	Il piano di calpestio del percorso è di materiale idoneo e privo di sconnessioni?				sì	no	
1.14	Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli (pali, semafori, segnali, arredi)?				sì	no	
1.15	Le scale eventualmente presenti hanno una larghezza ≥ 120 cm?				sì	no	
1.16	I gradini di eventuali scale presenti hanno pedata antisdrucciolevole di larghezza min. pari a 30 cm e alzata max. pari a 16 cm?				sì	no	
Note e criticità: percorso di avvicinamento alla stazione a partire dal parcheggio realizzato con marciapiede rialzato di idonea larghezza e raccordato con rampe.							
3 - ATTREZZATURE ED ARREDI							
3.1	Panchine	sì	no	Accessibili	sì	no	
3.2	Tavoli	sì	no	Accessibili	sì	no	
3.3	Fontane	sì	no	Accessibili	sì	no	
3.4	Cestini rifiuti	sì	no	Accessibili	sì	no	
3.5	Giochi/attrezzi	sì	no	Accessibili	sì	no	
3.6	E' presente segnaletica/cartellonistica informativa e di sicurezza adeguata?				sì	no	
3.7	Cassette per la raccolta della corrispondenza posta tra 90 e 120 cm da terra?				sì	no	
Note e criticità:							
4 - ACCESSIBILITA' SENSORIALE							
5.1	I percorsi esterni di avvicinamento sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no	
5.2	I percorsi esterni pertinenziali sono dotati di percorsi guida per non vedenti?				sì	no	
5.3	Gli spazi aperti sono dotati di segnaletica/mappe orientative adeguate?				sì	no	
5.4	La segnaletica è dotata di dispositivi tattili per i non vedenti?				sì	no	
Note e criticità:							



INTERVENTI PRIORITA' A PROPOSTI:

Nessuno

INTERVENTI PRIORITA' B PROPOSTI:

1) Implementazione segnaletica/mappe informative/di sicurezza;

2) Implementazione dotazioni accessibili (cestini, ecc..).

In ottica di miglioramento dell'accessibilità dal lato nord della ferrovia è da valutare la realizzazione di una pavimentazione idonea nel parcheggio nord;

COSTI INDICATIVI INTERVENTI PROPOSTI

1	Segnaletica informativa e di sicurezza relativa al percorso verso stazione	500,00 €
2	Dotazioni accessibili	700,00 €

TOTALE PRIORITA' B**1 200,00 €**

N.B. la quantificazione è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata nella fase di progettazione degli interventi.